


give

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres
ul. Mała 6

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo wałbrzyskie

gmina m. Wałbrzych
pow. miejski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Waldenburg

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo wrocławskie

powiat m. Wałbrzych

8. Właściciel i jego adres

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

WAŁBRZYCH, ul. Kolejowa 4

9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć Zbigniew Łabęcki

data wykonania 30.08.1979
miejsce przechowywania negatywów

Wrocław, Grabiszyńska 164/29

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Brak danych o autorze.

Budowę zakończono i budynek oddano do użytku w 1889 r.

Budynek w stylu historyzmu /neorenesans/.



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W zachodniej pierzei ul. Małej, przylega do terenu Zakładów Mięsnych

Budynek murowany z cegły, wewnątrz otynkowany, Stropy nad piwnicami odcinkowe na dźwigarach stalowych, nad parterem częściowo żelbetowe, częściowo drewniane z bali. Nad basenem kąpielowym jeden duży, nad pomieszczeniami łaźni parowej cztery małe świetliki w połaci dachu. Posadzki z jastrychu terazzo, częściowo ceramiczne z płytek jednobarwnych 15 x 15 cm. Wewnątrz budynku znajduje się basen kąpielowy wyłożony jednobarwnymi płytkami ceramicznymi 15 x 15 cm. Schody wesieni i do piwnicy kamienne /granit/ oparte na murach, w części tylnej drewniane policzkowe jednobiegowe prowadzą do nadbudówki na dachu, mieszczącej elektryczną aparaturę wentylacyjną. Okna skrzynkowe podwójne. Drzwi drewniane płycinowe. Dach dwuspadowy o małym nachyleniu połaci w układzie szczytowym. Więźba dachowa drewniana pulpitowa, krycie papą bitumiczną.

Budynek trójtraktowy. Rzut zwarty niesymetryczny. Bryła zwarta symetryczna. Wejście do budynku na osi prowadzi do sieni z wewnętrznymi schodkami i schodami podwójnymi do piwnicy. Trakt środkowy zajmuje poza sienią basen kąpielowy 1318 x 527 cm, trakt prawy - łaźnia parowa, trakt lewy - kabiny kąpielowe z wannami. Do tylnego naroża budynku przylega kotłownia Zakładów Mięsnych, zasilająca ogrzewanie Zakładu Kąpielowego i dostarczająca ciepłej wody.

Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, symetryczna, z czerwonej cegły licówki z elementami wystroju z tynku. Środek wyznacza trójosiowy ryzalit dwukondygnacyjny /pozornie/ z wejściem na osi. Wejście flankują tokańskie pilastry niosące odcinek belkowania nakryty trójkątnym frontonem. Ryzalit wieńczy płytowa attyka. Okna fasady postawione na wykrepowanym na ryzalicie gzymsie, przesklepione łukiem pełnym w profilowanych opaskach, nakrywają trójkątne /w ryzalicie ~~pełny~~ łukowate/ obdasznice w formie frontonów, podtrzymywane parami wolutowych wsporników. Nad oknami ryzalitu, znajdują się dwa prostokątne dwudzielne okienka w wąskich opaskach z tynku. Naroża fasady i ryzalitu boniowane w tynku. Elewacje boczne z czerwonej cegły licówki, nie posiadają dekoracji.

Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodociagową i kanalizacyjną. Ogrzewanie wnętrz centralne.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
5.510,2 m ³	633,9 m ²	Miejski zakład kąpielowy.	Miejski zakład kąpielowy.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Do 1945 r. - Brak danych.

1961 r. - Remont kapitalny, wymiana części drewnianych stropów na żelbetowe, wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

1974 r. - Rozpoczęcie remontu kapitalnego.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Budynek znacznie zniszczony - znajduje się w trakcie remontu kapitalnego i częściowej przebudowy bez zmiany funkcji.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowanie wystroju elewacji frontowej.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)


Brak.

22. Bibliografia

Monographien Deutscher Städte /pr.zbior./ - Tom XVI -
Waldenburg in Schlesien. Berlin 1925.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Monographien ... - str. 314



FOT. OK. 1924 R.

24. Uwagi różne

Budynek znajduje się w remoncie od 1974 r. Przewidywany termin zakończenia remontu: czerwiec 1981 r. Prace remontowe prowadzi Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Nr. 1 - Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1.

25. Wypełnił

Zbigniew Łabęcki



28.09.1979

26. Sprawdził

8.07

15.00

9.93

UL. MAŁA

27.91

7.91

16.10


3.20

PARÓWKA

PARÓWKA

(KOTŁOWNIA)

BĄSEN KĄPIELOWY

WAŁBRZYCH,
UL. MAŁA 6RZUT PATERU
1:200
POMIAR 6-09-1979

33.00