

1. Obiekt STAROSZYSTO POWIATOWE
BUDYNEK BIUROWY

dec. parlament

WAŁBRZYCH

ul. Matejki 1

2. Czas powstania

1881 r.

3. Miejscowość

W A Ł B R Z Y C H

9120

11.



4. Adres

ul. Matejki 1

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo wałbrzyskie

gmina m. Wałbrzych

pow. miepli

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Waldenburg

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo wrocławskie

powiat m. Wałbrzych

8. Właściciel i jego adres

Urząd Miasta

WAŁBRZYCH, Plac Obrońców
Stalingradu 1


9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 1008 /wz data 31.03.1984

A/ 696/ 1008/wz



autor zdjęć Zbigniew Łabęcki
data wykonania 10.03.1979
miejsce przechowywania negatywów
Wrocław, Grabiszyńska 164/29

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Brak danych o autorze. Budowę zakończono w roku 1881.

Budynek przeznaczony na siedzibę Starostwa Powiatowego, pełnił tę funkcję do 1945 r.

Po 1945 r. mieścił część biur Starostwa Powiatowego, później Powiatowej Rady Narodowej. Od 1975 r. mieści część biur Urzędu Miasta.

Budynek w stylu późnego neoklasycyzmu /tzw. neohellenizm pruski/.

sień przelotowa z dwubiegową klatką schodową,

Elewacje otynkowane, elementy wystroju elewacji wykonane w tynku. Elewacja frontowa symetryczna dziewięciosiowa, trzyczęściowa. Część środkowa pięciosiowa z lekkim ryzalitem pośrodku, mieszczącym wejście do budynku w parterze, na I i II piętrze parzyste okna, zwieńczona wgłębionym półkolistym polem w niskim, trójkątnym szczycie wieńczącym fasadę. Szczyt ozdabiają dwa reliefy w postaci półleżących postaci kobiecych i owalny medalion pośrodku. Parter, boniowany w tynku, wieńczy dekoracyjny fryz roślinny. Taki sam fryz podpira gzyms wieńczący. Fryzy te i boniowanie parteru obiegają wokół budynku. Okna parteru przesklepione łukiem pełnym. Wejście do budynku na osi, przesklepione pełnym łukiem otacza uskokowa profilowana opaska ozdobiona w archiwolcie zwojem. Całość flankują dwie kanelurowane lizeny. Pola między lizenami, gzymsem a archiwoltą wypełnia reliefowa dekoracja roślinna. Okno II piętra w ryzalicie środkowym flankują dwie reliefowe postacie alegoryczne - rolnik i górnik. Części boczne fasady, dwuosiowe, poziomo boniowane w tynku mają okna objęte drugim ryzalitem otynkowanym gładko. Nad nimi, nad gzymsem wieńczącym, znajduje się płytowa attyka ozdobiona rytmem półkolistych ślepych arkad. Elewacje boczne i tylna powtarzają w zasadzie wystwój fasady, ozdobione są boniowaniem w tynku, fryzami i plakietami. W elewacji południowo-wschodniej, między oknami I piętra reliefowa postać kobieca. W północnym narożniku budynku na I piętrze mieści się sala o wysokości II kondygnacji z drewnianym kasetonowym stropem. Drzwi wejściowe do budynku, w nadświetlu i w filungach mają ozdobne metalowe ażurowe kraty. Drzwi te, mają skromną dekorację snycerską. Metalowa balustrada schodów, skromnie zdobiona z giętych prętów stalowych. Ponadto, w budynku nie ma ciekawszych elementów wyposażenia architektonicznego.

Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodociagową i kanalizacyjną. Ogrzewanie centralne z miejscowej kotłowni w budynku

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony. W północno-zachodniej pierzei ulicy Matejki w Wałbrzychu.

Budynek murowany z cegły i otynkowany. Stropy nad piwnicami odcinkowe na legarach stalowych, pozostałe drewniane. Posadzki z drewna twardego /z klepek/, w piwnicach jastrych cementowy, w korytarzach, sanitariatach i spocznikach schodów ceramiczne z płytek jednobarwnych 15 x 15 cm. Schody kamienne /granit/ nakładane z metalową balustradą z prętów. Drzwi drewniane płycinowe. Okna skrzynkowe podwójne. Więźba dachowa drewniana pulpitowa, krycie papą bitumiczną.

Budynek trzytraktowy w układzie korytarzowym, równoległe do ulicy. Rzut zwarty symetryczny. Bryła zwarta symetryczna. Na osi krzyżująca się z korytarzem środkowym.

<p>14. Kubatura</p> <p>8.025,7 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>1.099 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>BUDYNEK BIUROWY</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Budynek biurowy</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Do 1945 r. - Brak danych.</p> <p>1951 r. - Częściowy remont wnętrz.</p> <p>1963 r. - Remont wnętrz, częściowa przebudowa przez wykonanie nowych podziałów /brak dokumentacji nie pozwala na stwierdzenie - co stało w układzie wnętrz zmienione/.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Ogólny stan techniczny budynku - dobry.</p> <p>Brak widocznych śladów zniszczeń lub ubytków.</p> <p>Budynek w całości użytkowany i bieżąco konserwowany.</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Brak.

22. Bibliografia

Karl Pflug - Chronik der Stadt Waldenburg in Schlesien. Wałbrzych 1908.

Max Kleinwächter - Durch Waldenburgs Strassen Orts und Zeitgeschichtliche Betrachtungen von... Wałbrzych 1937.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Monographien Deutscher Städte /pr.zbior./ - Tom XVI:
Waldenburg in Schlesien. Berlin 1925 - str. 353. ↴



Jedn. PWHz. 1428/S O.Z.Gra

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Zbigniew Łabęcki

Zbigniew Łabęcki

18.VI.1979

26. Sprawdził

