

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Budynek mieszkalny, ul. Pułaskiego 44

2. Miejscowość

miasto
Świdnica 8559

3. Wiek

2 poł. XVIII w.

4. Styl

późny barok

5. Kubatura m³

ok. 2400

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 150 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: śląskie

b) powiat: Świdnica - miasto

c) gmina:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

12. Ilość kondygnacji

4

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

- " -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

- " -

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

ceramiczne

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Świdnica -

b) autobusowa

- " -

22. Właściciel i jego adres

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Świdnica, Łukasiewskiego 7

23. Użytkownik i jego adres

obiekt opuszczony

24. Inwestor i jego adres

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Świdnica, Łukasiewskiego 7

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Budynek zachował stary układ przestrzenny w ramach 3 traktów. Na parterze jest też skrajnie sklepiona. Piętra częściowo zostały zmienione. Elewacja frontowa złożeżora. Tamarym szczytem, gładka.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w 2 poł. XVIII w. W końcu XIX w. remontowany.

10. Udostępnienie

dostępny.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

budynek mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " - + usługi

17. Użytkowanie obecne

opuszczony

18. Nadaje się do użycia na

budynek mieszkalny

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	Stan zachowania dobry		
XI.1939 r.	- " -		
XII.1945 r.	- " -		
1959	Parter częściowo zdemastowany		
1965	Obiekt opuszczony, zdemastowany. Uszkodzone elementy konstrukcyjne. Grozi ruiną		

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł


C PONR-42

SIEN

SKLED

PUEASKIEGO

7.40



twiste

34. Inspekcje



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

5-9. 1959 M. Poykchi

37. Sprawdził dnia

20. 6. 1965 M. D. K.