

Nr D.759

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 2

DOLNOŚLĄSKIE

legnickie

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ - /ruina/ fol. pw. św. Marcjana

2. Miejscowość

RYNARCICE

gm. RUDNA

3. Wiek
XV, XVIII4. Styl
p.gotyk5. Kubatura m³
+ przebud. w 7806. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: *zabud. w 230*

20. Przynależność administracyjna

a) województwo *wrocławskie*b) powiat *Lubin*c) gmina *Rynarcice RUDNA*

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

Kamień, cegła

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe *ementarz*

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości: 3

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu *dachówka*c) piwnic 1 *krapty*

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Rudna 5 km

b) autobusowa

loco

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany, w ruinie

Strop drewniany na słupie profilowanym, fragmenty kolumn profilowanych, drewnianych /pod emporą/. W zakrystii kratka gotycka, w prezb. wnętrza na armarium. 2 portale

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

w ruinie

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

gotyckie o profilowanych murach ościeżach, ceglane. Wystrój: zach. obraz - olej na drzewie /1717/, chrzcielnica kamienna /XVIII/, rozbita/, epitafia /1683, 1785/.

10. Udostępnienie

Kościół wzniesiony w okresie późnego gotyku, wyposażenie prawdopodobnie barokowe.

Obiekt dostępny

Jednoraz. P.W.H. — Olsztyn, zam. Nr 3215/S

Olszt. Z. Graf. Lz. 2485 (30 000) karton V kl. 220 70x100 10.11-30.11.60


Delia; 2 poc. XV, przebud. XVIII; solbad, 1971

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

1:200

← 20.0 →



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia

1980

37. Sprawdził dnia

B. Pigl