

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

leśniczka

9349

1. Obiekt zabytkowy

RUINY ZAMKU ŚREDNIOWIECZNEGO

NIE ISTNIEJE

2. Miejscowość

gm. w m.

WARTA BOLESŁAW.

3. Wiek

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo W. r. o. c. ł. a. w.

b) powiat Bolesławiec

c) gmina Warta Bol.

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

-

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Warta Bol.

-

b) autobusowa

Warta Bol.

-

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

zamek

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

nie użytkowany

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

nie użytkowany

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.67. ruina.

25. Rejestr zabytku Nr

447/126/L

rok 26.IX.1960

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

dostępny




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich



ogólnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

IX 87 *[Signature]*