

$110^3 / h$

ok. 1728

~~W L E N~~ LUPK-
WLEN'S GROVE

4. Adres Góra Zamkowa; zespół
dworski na tzw. Gródku Wleńskim
nr dz. 234/1
nr hipoteczny

województwo jeleniogórskie
gmina miasto Wleń /



6. Poprzednie nazwy miejscowości
Lehnhaus, Kr. Lowenberg /zamek
i osada/
Lahn, Kr. Lowenberg /miasto/

województwo wrocławskie
powiat Lwówek Śl.

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres Zakł. Transp. Sam.
w Łodzi, ul. Obywatelska, PPUP
Poczta Polska

Nr 869/I data 10.05.85



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał prawdopodobnie w czasie barokowej przebudowy i rozbudowy zespołu /1728 r./ Inicjatorem prac był właściciel dóbr Lehnhaus Andreas Wilhelm v.Grunfeld und Guttenstadten. Budowla barokowa, której najbardziej charakterystycznym wyróżnikiem jest owalny rzut. Dekoracja ramowa, chociaż b.skromna, także charakterystyczna dla epoki baroku. Budynek tradycyjnie nazywany "gołębnikiem", być może pełnił też funkcje aresztu dworskiego /Zwoźny/. Od czasów powojennych nieużytkowany, popadł stopniowo w ruinę.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA. Wleń - miasto położone w zakolu rzeki Bóbr, między Wzniesieniami Radowskimi i Wzgórzami Radomickimi od pn.i zach. a Grzbietem Zach.Gór Kaczawskich od wsch. Miasto znajduje się przy szosie prowadzącej z Jeleniej Góry /oddalonej o 18 km/ do Lwówka Sl./dawnej stolicy powiatu w odl.16 km/; te miasta łączy również biegnąca przez Wleń linia kolejowa. Od zach.ogranicza miasto Góra Zamkowa, na której zboczach usytuowano zespół dworski i osadę przyzamkową, tzw.Gródek Wleński. W skład zabudowy zespołu wchodzi także opisywany obiekt. Gołębnik jest niewielkim, wolnostojącym budynkiem znajdującym się w pn.części zespołu, między pałacem i dużym budynkiem owczarni. Fasada budowli zwraca się w stronę dziedzińca, jej elew. pn.sąsiaduje z murem, ograniczającym zabudowanie dworskie od pn.

MATERIAŁ. KONSTRUKCJA. TECHNIKA.
Ściany - ściany murowane z mieszaniny różnych rodzajów kamienia/łamanego, polnego, łupka, rumoszu skalnego/, przetykanego gdzieś tam cegłą; zamknięcia otworów wykonane ceramicznie, ślady obustronnego tynkowania ścian /wewnątrz tynki prawie całkowicie zniszczone/; detal architektoniczny skromny/-wyrabiany w tynku/ skromna dekoracja ramowa, proste, pasowe obramienia otworów/ i w piaskowcu/bloki w ościeżach otworów, obramienie okna pn.gzyms gł. drewniany; ściany niskiej sygnaturki - z desek, olistwowane dekoracyjnie na łączeniach; lukarna drewniana.

Sklepienia i stropy. W 1-szej kond.resztki drewnianego stropu belkowego /zachowały się tylko belki/; w 2-giej kond.mocno zniszczony /ubytki/ drewniany strop belkowy nagi.

Wieżba dachowa - konstrukcja drewniana, jętkowo-krokwiova, z drewnianą sygnaturką i lukarną.

Pokrycie dachowe. Dach korpusu kryty ceramicznie karpiówką podwójnie "w koronkę", wieżyczka i lukarna z własnymi daszkami krytymi malowaną olejną blachą.

Posadzki i podłogi. Nie zachowała się podłoga w pomieszczeniu 1-szej kond. w 2-giej kond.i na strychu resztki drewnianych podłóg z desek.

Schody. Brak schodów zewn., wewn.nie zachowały się.

Otwory. Otwory okienne od wewnątrz umieszczone w rozglifionych wnękach zamkniętych odcinkowo; prostokątne, o różnych wymiarach, proporcjach i kształtach zamknięć; okienka boczne mniejsze, przysadziste z zamknięciami odcinkowymi /od wsch. 2 otwory, dolny mniejszy/ i otwory pn.i pd.większe, zamknięte łukami pełnymi - pd.przysadzisty, umieszczony nad wejściem, pn.smukły, największy. Wszystkie otwory okienne pozbawione stolarki, boczne, dolne zakratowane.

Otwór wejściowy zewn.pd.na osi środkowej fasady, niewielki, prostokątny zamknięty łukiem pełnym, pozbawiony stolarki, ujęty w kamienne węgary obramiony pasowo w tynku.

<p>14. Kubatura</p> <p>144,7 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>25,5 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>gołębnik /?/ areszt dworski /?/</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>nieużytkowany</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>1988 - 91 r. remont dachu /wieźba i pokrycie/ łącznie z sygnaturką; odgruzowanie wnętrza;</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>stan zachow.zły; prowizoryczne, nieestetyczne pokrycie dachu sygnaturki i lukarny; zły stan drewnianego gzymsu gł./przegniłe i spróchniałe deski/; bardzo zły stan tynków, wewnątrz prawie całkowity ich brak, na zewnątrz ubytki na dużych powierzchniach ścian, uszkodzona dekoracja ścian i otworów, liczne drobne pęknięcia murów, najpoważniejsze biegnie przez całą wysokość elew.zach., ściany nasiąknięte wilgocią; teren wokół budowli nieutwardzony, zachwaszczony, trudno dostępny, wnętrza zdewastowane /brak podłóg, stropów, stolarki/;</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa ścian, ich wzmocnienie i osuszenie; - wykonanie opaski betonowej wokół budynku;uporządkowanie terenu wokół; - wymiana tynków z zachowaniem pierwotnej dekoracji i artykulacji ścian; - wymiana gzymsu; - remont wnętrza;założenie stropów i podłóg; tynki; - założenie stolarki i oszklenie okien; - prace wykończeniowe; - zagospodarowanie obiektu; 	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt. numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Ewa Sawińska 21.06.1995

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Jacek Sawiński 21.06.1995

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Jacek Sawiński 21.06.1995

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

M.ZWOZNY, Wleń i okolice.., 1986

Dokumentacja arch. zespołu pałacowego Gródek Wleński., arch.
WKZ w Jeleniej Górze;

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania sygnatury)

Dokumentacja /rzuty i przekroje, zdjęcia/;

27. Załączniki

- wkładka nr 1: zdjęcia;

1. Miejscowość W L E Ń	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) GOŁEBNIK w zespole dwor.	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) cd.opisu:
---------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

cd.opisu:

RZUT. Niewielki budynek na regularnym rzucie owalnym, o osi podłużnej wsch.zach. Na osiach wsch. i zach., pn.i pd. przeprute otwory, w tym pd.wejście. W elew.pn.i pd. nieznacznie pogrubione mury, które tworzą ledwo widoczne pseudoryzalit. Wnętrza 1-przestrzenne na każdej kond.

BRYŁA. Mała budowla o zwartej, regularnej bryle. Dwie kond.nakryte rodzajem owalnego daszku stożkowego o ściętym wierzchołku, który wieńczy masywna 4-boczna sygnaturka nakryta daszkiem brogowym. Poniżej sygnaturki, w połaci dachowej, lukarna z własnym daszkiem 2-spadowym. Elew.pn.i pd. /ich proste odcinki/ nieznacznie wysunięte w formie płaskich pseudoryzalitów.

ELEWACJE.

Fasada - elew.pd. symetryczna, dośrodkowa; na osi środk.skupione jedyne otwory - wejście i otwór okienny; skromna dekoracja ramowa tworzy elementy podziału pionowego i poziomego ściany - rozdziela kondygnacje; wyodrębniona część środkowa, nieznacznie wysunięta w formie pseudoryzalitów. Otwory w prostych obramieniach pasowych, ze zwornikiem w kluczu arkady wejścia.

Pozostałe elewacje z identyczną dekoracją i artykulacją. Otwory okienne skupione na osiach środkowych elew. Prosty odcinek elew.pn. także nieznacznie wysunięty w formie pseudoryzalitów.

WNĘTRZE. Wnętrze w obu kond.1-przestrzenne, ob.zdewastowane;

WYPOSAŻENIE. Brak oryginalnych elementów wyposażenia.

INSTALACJE. Brak instalacji.



Widok od pd.-wsch.



Widok od pn.-wsch.


Ewa Sawińska 21.06.1995

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko i data)

Miejsce przechowywania negatywów



Widok od zach.



Lukarna i sygnaturka.

