

Nr

D. 954

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

1219/1

KOŚCIÓŁ KATEDRALNY ŚW. JANA CHRZCICIELA

Ostrów Tumski  
pl. Katedralny

2. Miejscowość

WROCLAW 10831

3. Wiek

XII - XIX

4. Styl

GOTYK - BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

56.000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 2855

b) użytkowa: 2300

20. Przynależność administracyjna

a) województwo WROCLAW - MIASO

b) powiat miejski

c) gmina .

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

5

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WROCLAW

2 km

b) autobusowa

— — —

2 km

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA KATEDRALNA

PL. KATEDRALNY 18

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

KURIA ARCYBISKUPIA WROCLAWSKA

VL. KATEDRALNA 15

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

poś. XII w. katedra romańska, której relikwie zostały  
złożone w 1240-1250 w relikwiarz. Prawdopodobnie  
XIV w. - nowe, duże jęz. w XV w.  
Kapt. is. Elzbiety 1672-1682 G. Sienki  
Kapt. Eleonory 1716-1724 J. F. v. Esch  
Kapt. Marii - pol. XIV w. Prawdopodobnie  
Kapt. Pogrzebu 1672- C. Romi

10. Udostępnienie

Pora poszukiwania  
relikwii.

Dok. po 1000, nowy 1449-56, przebud.  
torsem 1244-52, korpus poś. XIV do  
3. w. XV, przebud. 1449, 1465-68,  
kaplice św. J. i św. K. XIV - poś. XV,  
sklepienia po 1500, od bud. poporano

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół Katedralny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych — — —

17. Użytkowanie obecne — — —

18. Nadaje się do użycia na — — —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	mury, sklepienie, dach, wystrój	75	

25. Rejestr zabytku Nr 101/42

rok 1972/26 X 1964

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta Konserwator Dziejni

29. Fotografie Konserwator Dziejni


30. Inwentaryzacja pomiarowa

1669-71, barokizacja wnętrza 1672-1755, remont 1872-76, Lübecke Karl Johann, od 1908  
HARTUNG Hugo, dźwignia 1945, odnowa 1946-51, 1968-70, 1996-2000.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Brzoza bazylikowa i kościół z prezbiterium prostokątnym i apsydą. Kościół  
Tutaj - Mariańska. 2 kaplice wch. i 2 kaplice wch. Kaplica Marińska i 2 kaplice wch.  
Kościół od wschodu, od pch. kaplica pogrzebowa i s. Jona Chrzciciela, od pch.  
Kaplice N. Józefa i relikwie. Portyk relikwie.



LITERATURA: L. BURGEMEISTER - DIE KONSTENKUNDE DER STADT BRESLAU, 183, I.  
opis robot konserw. 1946-48, Ochrona zabytków 1948, Nr 9.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945/46	uprzączenie fasady i drobne roboty zabezpieczające	
1947	remonty wch. z pokryciem pępek, roboty murarskie	
1948	Wieża Słowa nad nową górą, pokrycie dachów ryglów	
1949	Roboty murarskie i kamieniarskie, szkieletowanie wachy górnej	
1950	Roboty murarskie i kamieniarskie, szkieletowanie wachy bocznych i prezbiterium.	
1951	Porządek budo i wykopir. Porządek, obliczenie cmentne	
1952	Roboty kamieniarskie i relikwie. Wyposażenie cmentne	


33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia 10.XI.58

2 Czerwona

37. Sprawdził dnia 17.XI.59

Usemar

17.5.64 Nat