


Wnętrze trójkątowego młyna
Nawa główna i boczne
sklepienie krzyżowe. Kościół
miejscowy podlega działani
wojennym jest w stanie
w trakcie odbudowy.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Lit.: L. Burgemeister - J. Grund-
mann, Die Kunstdenkmäler d. Stadt
Breslau, II. Bd., Breslau 1933

36. Wypełnił dnia 10.11.59.

Zogin

37. Sprawdził dnia 7.12.59. *Dr. Krawiec*

12.5.64 *Nat*