


Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

K. dyspozycyjny, helowy, trójnawowy, transept rektus. Wielołukie, przebito rynnami. 2 wieże, pół. wieżowa helnem wieżowym, pół. wieża ceremonialna. Zachyłka z XIII w., k. dolny dostępny wejściem od pół. sklepienie ielowo (kierunek), k. górny dostępny od pół. i pół. Sklepienie: nowo gotyckie transept i wieża. 2 wieżami u czoła i u pół. wieży, ielwa kamienna. Ściany obecnie ielowe wyprawy. Boczny chór m. renowy w r. 1947 i 1955. W 1955 r. odnowiono ielwa ołtarzowe. Helm wieży pół. brył do XVIII w. kryty obelisk. Dachy nowo gotyckie, prostokątne do dachu wieży pół. Szereg ołtarzowych rzeźb. Od zach. skrajny wykusz, dostępny schodami i katedra.

Literatura - L. Burgemeister. Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, 1930. I. 174-204.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1947	Nowe dachy stalowe i pokrycie. Kierunek dolny oddany do użytku.	
1955	Sklepienie, kamienna wieża, tytuł.	

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3. XI. 57.

B. Gencz

37. Sprawdził dnia 17. XI. 57.

B. Gencz

15. 5. 64 Nat