

Nr 5.1014.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

DOLNOŚLASKIE

1. Obiekt zabytkowy

XVI ^{renes.} budynek mieszkalny (obecnie biura i sklep) ul. Kurzy Targ 23

2. Miejscowość Wroclaw 11203

3. Wiek XIII-XIV
XIX i XX

4. Styl gotycki
neobarokowy

5. Kubatura m³ 1250,0

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 115,0 b) użytkowa: 545,0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo m. Wrocław
b) powiat pow. miejski
c) gmina . . .

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany ceglane
b) sklepienia /
c) stropy szkielet
d) więzania dachu drewno
e) krycie dachu papa

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych /
b) innych pomieszczeń 12.
c) piwnic 3.

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe
b) sady i grunty uprawne
c) lasy
d) wody
e) inne podwórza 9004

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Wroclaw 2,9
b) autobusowa - - -

8. Wyposażenie architektoniczne

Budynek 3-osiowy na planie pierwotnie gotyckim. Elewacja gotycka (miejscowa) XIX w. renes.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkal. i sklep

16. Użytkowanie w latach ubiegłych - - -

17. Użytkowanie obecne biura i sklep

18. Nadaje się do użycia na - - -

22. Właściciel i jego adres

Ministerstwo Desnictwa

23. Użytkownik i jego adres

P.P. Ministerstwo Desnictwa
Biura Zabytku Drewna
ul. Świeża 79a

24. Inwestor i jego adres

Ministerstwo Desnictwa

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIII-XIV - budowa
2. poł. XVI w. pierwotne
XIX w. - przebudowa
XX w. - przebudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	2		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	niszczony	11%	
1948.	przebudowano wnętrza i portyk (elewacja)	40%	

25. Rejestr zabytku Nr 69 K/5296/69

rok VI 1962 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie 2 szt x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa 1:200

rut partemu

10. Udostępnienie

nieudzielić

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3. XI. 1959

37. Sprawdził dnia 30. X. 13.

2.6.64 Nat

Budynnek obecnie
połączony z budynkiem
przy ul. Świerkiej 79a.
Remont kapitalny
i melioracja w r. 1948.
Remontu wymaga
elewacja!