

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

budynki mieszkalne

3. Wiek XV  
XIX-XX4. Styl gotyk i  
neoklasycyzm5. Kubatura m<sup>3</sup> przedmiesz.  
3.450,06. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 265,0 b) użytkowa: 265,07. Materiał  
budowlanyprzed znisz-  
czeniempo odbu-  
dowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

— " —

c) stropy

żelbet

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

(mrowina)  
papa

8. Wyposażenie architektoniczne

Portal gotycki z 1481r.  
dobrze zachowany ze  
małym kamieniem kamiennym.  
Pojęty w nim sklep.  
Pierwotne gotycki, kolebione.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XV w. - budowa pierwotna  
XIX w. - przebudowa  
1956 r. - odbud. partii.

10. Udostępnienie

dobre.

11. Ilość budynków

2

12. Ilość kondygnacji

4+1

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

1

b) innych pomieszczeń

6

c) piwnic

4

14. Grunty należące do  
zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne i sklep.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " — " —

17. Użytkowanie obecne

kawiarnia "Elmene"

18. Nadaje się do użycia na

miesz. — " — " —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Znisz- czenia %	dbu- dowa %
VIII. 1939 r.	Z		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1956 r.	wypalony - mury stoją odbudowa partii na lewym 14	67	14

2. Miejscowość Wrocław

ul. Kurzy Tęgi 5.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo wrocławskie  
b) powiat pow. miejski  
c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

2,9

b) autobusowa

— " —

— " —

22. Właściciel i jego adres

PM R/R we Wrocławiu.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

PM R/R we Wrocławiu.

25. Rejestr zabytku Nr 262

rok 30 XII 1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hypo-  
teczny

28. Akta


29. Fotografie 2 szt. x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa 1:200

rzut partii.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek spalony  
 (w partenie obecnie  
 hawiarzarnia) nadaje  
 się do odbudowy.  
 Ze względu na nieistotność  
 i duży procent rucho-  
 w partenie murów  
 gotyckich.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3.XI.1957  
 W. Prystron

37. Sprawdził dnia 21.XI.57.  
 Wrenco  
 1.6.64 Mat