

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOSŁĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

XVIII w. BAROK kamiennica mieszkaniowa

3. Wiek

XIII
XVI-XIX

4. Styl

gotyckie
renes.-modyerny5. Kubatura m³

1.280,0

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 132,0 b) użytkowa: 46,0

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany

cegłane

b) sklepienia

—

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

— " —

e) krycie dachu

ceram.

11. Ilość budynków

2

12. Ilość kondygnacji

5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Wzrost pierwotnej gotyckiej.
Dwie wieże. Renes. obram. dachu.
Elewacja przebudowana
w baroku i XIX w. (parter
i piwnice).

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

miesz. i sklep

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

odbudowa (kuch. rem.)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data | O P I S | znisz- czenie % | odbu- dowa % |
|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| V. II. 1939 r. | I | | |
| XI. 1939 r. | L | | |
| XII. 1945 r. | zniesiona w | 75 | |
| XI. 1959 r. | zniesiona w stan b. st. | 88 | |

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIII - budowa pierwotna
XVI - przebud. renesans.
XVII - " - barokowa (elewacja)
XIX w. - przebudowa parteru
XX w. - " - " - "

10. Udostępnienie

dobrze

bud. XVIII w.

przebud. XIX/XX w.

2. Miejscowość

Wrocław
ul. Kurwiera 13.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo m. Wrocław

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

3,0

b) autobusowa

— " —

— " —

22. Właściciel i jego adres

PMR w Wrocławiu

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

PMR w Wrocławiu

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

2 szl x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:200

kut parteru.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

| rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3.XI.1959


W. Prystron

37. Sprawdził dnia 21.XI.59

Cremer

1.6.64 Nat

A^N



Budynki hormiermie
musi być odnowione
ze względu na
niebezpieczeństwo
jako strona dla
swoich sąsiadów.