

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

budowliska mianowicie

2. Miejscowość Wrocław 11233

ul. Lianarska 28.

3. Wiek XVI
XVIII4. Styl gotyk
barok5. Kubatura m³

1.980,0

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 135,0 b) użytkowa: 135,0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo m. Wrocław

b) powiat pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1.

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegłane

12. Ilość kondygnacji

3+1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-1.-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewniane

a) izb mieszkalnych

23.

c) lasy

d) wiązania dachu

-1.-

b) innych pomieszczeń

9.

d) wody

e) krycie dachu

ceram.

c) piwnic

110,0 m²

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

miał kształt renesansu

prebudowany. Elewacja

bryła - osiowa, 45 okien

elewacje bryłowe z XVIII w.

Późno gotyckie obramienie

okien: (X. wiek od str. przed)

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-1.-

17. Użytkowanie obecne

-1.- i magazyn

18. Nadaje się do użycia na:

-1.-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVIII. Budowa pierwotna

gotycka

(obramienie okien)

XVIII w. - prebudowa

barokowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XI. 1959 r.

zniszczone stropy

98

do wybudowania

24. Inwestor i jego adres:

PMRN we Wrocławiu

25. Rejestr zabytku nr 46 A/3150/46
rok 1962 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie 2 szt x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa 1:200
nub. powłoka

10. Udostępnienie

assioo dobre

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne


36. Wypełnił dnia 3.XI.1959r.

H. Prystrom

37. Sprawdził dnia 5.II.59.

W. Wier

7.6.64 *Mat*



Budynek wymaga
kapitałnego
remontu (wymiana
stropów i.t.p.).