

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

kamienica mieszkaniowa

2. Miejscowość Wrocław

11236

ul. Kacierska 32.

3. Wiek XV
XVIII4. Styl gotyk
barok5. Kubatura m³ 890,06. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 90,0 b) użytkowa: 90,0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo m. Wrocław

b) powiat pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany

cegłane

b) sklepienia

- - -

c) stropy

drewniane

d) wiązania dachu

- - -

e) krycie dachu

ceram.

11. Ilość budynków

1.

12. Ilość kondygnacji

3.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

11.

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

80,0 m

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

wnętrze pierwotne gotyckie
słupki od podłogi
dobrze zachowane.
stan elewacji frontowej
miejscami w baroku

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- - -

17. Użytkowanie obecne

- - -

18. Nadaje się do użycia na:

- - -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XV w. - pierwotne
budowa gotycka
XVIII w. - przebudowa
barokowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
% odbu-
dowa
%

VII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XI. 1959 r. powołane dwa stropy

zniszczenie stropów 96%
(do liap. rem.)

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

2,5

b) autobusowa

- - -

- - -

22. Właściciel i jego adres

PMRN we Wrocławiu

23. Użytkownik i jego adres

Dz. 2 BM

24. Inwestor i jego adres:

PMRN we Wrocławiu

25. Rejestr zabytku nr 49

rok 30.XII.1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie 2 szt x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa 1:200

miejsc. part. rem.

10. Udostępnienie

dobrze

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3.XI.1959 r.

W. Prystron

37. Sprawdził dnia 5.12.19

draemer

7.6.64 Nat

W. Kuczyński
1:2000
N

Budynek wymaga
kapitałnego
remontu.
Sąsiedni budynek
l. 32. będący w ruinie
powoduje zawilgocenie
murów i niszczenie
włókna sąsiada.