

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLASKIE

1. Obiekt zabytkowy

budynki mieszkalny

NIE ISTNIEJE

2. Miejscowość

Wrocław 11239

ul. Łaciarska 37.

3. Wiek

XV

XIX

4. Styl

gotycki
neohasyjski5. Kubatura m³

/

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 200 b) użytkowa: /

20. Przynależność administracyjna

a) województwo wrocławskie

b) powiat

pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

4

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

- "- -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

/

c) lasy

d) wiązania dachu

- "- -

b) innych pomieszczeń

/

d) wody

e) krycie dachu

ceram.

c) piwnic

90m²

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Budynki 3. traktory
na planie gotyckim.
Na parterze zachowane
fragmenty murów
gotyckich

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

miesz. i sklep.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- "- -

17. Użytkowanie obecne

/ mine

18. Nadaje się do użycia na:

rozbiórka

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XV w. - budowa pierwotna

XIX w. - budowa

neohasyjskiego

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

/

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

zniszczona

85

10. Udostępnienie

dobre

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

1,0

b) autobusowa

- "- -

- "- -

22. Właściciel i jego adres

PMR N we Wrocławiu

23. Użytkownik i jego adres

/

24. Inwestor i jego adres:

PMR N we Wrocławiu

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

2 szt. x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:200
rut parteru

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

| rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 33. Koszty w tys. zł | przewidywane | rzeczywiste |
|-------------------------|--------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 7.XI.1959

W. Przystron

37. Sprawdził dnia 15.XI.59


Ormes

7-6-64 Nat

35. Uwagi różne

Skic sytuacyjny:

Uwagi opisowe:



ul. Ławarska

Zachowane są
oryginalne tylko
frezowanie: frontowa
i tylna.

z ścianach pionowa
(ściana płu.)
zachowane fragmenty
murów gotyckich.