

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

DOLNOŚLĄSKIE

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

1251/12

DOM - UL. MALARSKA 13/12

gr II

2. Miejscowość

WROCLAW

11259

3. Wiek

XV-XVI

4. Styl

GOTYK / BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

~ 400

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 31,1 b) użytkowa: 800

7. Materiał budowlany

XVIII przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

4

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Elewacja 2-orazowa podmurow z II piętra XIX wieku

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

do celów mieszkaniowych

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowa w XV-XVI wieku.

Przebudowa II piętra XIX wieku

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenie  
%odbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

10. Udostępnienie

w/g zgłoszenia  
nie odwrócić  
stronie kartoteki

20. Przynależność administracyjna

a) województwo WROCŁAWSKIE

b) powiat miński

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

WROCLAW

~ 2

b) autobusowa

WROCLAW

~ 2

22. Właściciel i jego adres

DZBM - STARE MIASTO  
UL. ELŻBIĘTY 4

23. Użytkownik i jego adres

22 B  
mieszkalny dom

24. Inwestor i jego adres: DZ.B.H.

A/1610/91

25. Rejestr zabytku nr 91

rok 12.11.1962 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa




31. Szkic sytuacji



pisowe, fotografia



Dom wchodzi w skład zespołu rezerwowego budynku gotyckiego o wyjątkowej wartości obecne elewacje pochodzą z II połowy XIX wieku. Dachu dwuspadowy kryty dachówką.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 7. XI.59  
*Zoczn*  
 37. Sprawdził dnia 7.12.59. *Urenci*

5.6.64 *Nat*