

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

1281/19

DOMY - UL. MALARSKA 19-24

2. Miejscowość

WROCLAW

11266

3. Wiek

XV-XVI

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

1600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 170 b) użytkowa: 420

20. Przynależność administracyjna

a) województwo WROCLAWSKIE

b) powiat miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

Klein

d) wiązania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachówka

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

29

b) innych pomieszczeń

12

c) piwnic

10

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

obiekt odbudowany z zachowaniem dawnego charakteru

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

budowa XV-XVI

odbudowa i przebudowa

1956/57

dom nr 24 - z 1555v.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszcz.
czeni
%/oodbu-
dowa
%/o

VII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1956/57 obiekt odbudowany

100%

10. Udostępnienie

w/o sygnalizacji
nie odnotowanej
Archiwum Karky

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

WROCLAW

~ 2

b) autobusowa

WROCLAW

~ 2

22. Właściciel i jego adres

DZ.B.M. - TRÓPMIEŚCIE
UL. ELŻBIETY 4

23. Użytkownik i jego adres

mieszkalny dom

24. Inwestor i jego adres: DZ.B.M.

25. Rejestr zabytku nr 11/10 i 11/11 91

rok 1962/1963 kom. Miejski

12.4.1962

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Dom 19/24 wzniesiony na
 obrzutek domu gotyckiego
 (19+24) zachowało się
 stare fundamenty, powstałe
 mury zewnętrzne, rekonstruując
 wieżę stan dawny.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Lit.:

R. Stein, Das Breslauer Bürger-
 haus, Breslau 1931, s. 17

36. Wypełnił dnia 15.11.79.

Zagaj

37. Sprawdził dnia 7.12.79.

Uremer

S. S. G. Nat