

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

budynek parafialny

dec. budynek dumparastawny  
jezuicki

2. Miejscowość

Wrocław 11295  
Plac Kanckera 17

3. Wiek

XVIII-XIX

4. Styl

budynek  
klasycystyczny5. Kubatura m<sup>3</sup>

4.160,0

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 360,0 b) użytkowa: 1080,0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: wrocławskie

b) powiat: pow. miejski

c) gmina: -

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany

cegłane

b) sklepienia

-/-

c) stropy

drewniane

d) więzania dachu

-/-

e) krycie dachu

ceramika

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

3+1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

10

b) innych pomieszczeń

18

c) piwnic

350m<sup>2</sup>

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wrocław 2,5

b) autobusowa

-/-

22. Właściciel i jego adres

Parafia św. Macieja

8. Wyposażenie architektoniczne

Elewacje i bryła bardzo słomne.

Elewacja od ulicy  
masywna - barokowa.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

budynek parafialny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-/-

17. Użytkowanie obecne

-/-

18. Nadaje się do użycia na

-/-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIX w. - budowa

XX w. - remont

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XII. 1959 r. stan dobry

5%

25. Rejestr zabytku Nr

A/3140/112

rok 14.02.1962

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

2 knt. x 2.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:200

rzut parkietu

10. Udostępnienie

nieudostępnione



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek znajduje się w dobrym stanie.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 2. XI. 1959  
Ho Prystrom

37. Sprawdził dnia 16. XI. 59.  
Cremar  
M. 5. 64 Har

35. Uwagi różne