

1. Obiekt

809/4 9.DWÓR II - ob. SZKOŁA

2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

3. Miejscowość

KUNÓW

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja




Fasada - elewacja pd.



Orientacja, skala 1:25 000

Rzut poziomy



4. Adres

ul. Naszkawicka 22

55-045 Rogów Sobócki

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo wrocławskie

gmina Sobótka pow. WROCLAW

5. Poprzednie nazwy miejscowości

Kuhnau

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo wrocławskie

Wrocław

8. Właściciel i jego adres

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny - Sobótka
ul. Armii Czerwonej 3

9. Użytkownik i jego adres

Szkoła Podstawowa
w Świątnikach
Punkt Filialny w Kunowie

10. Rejestr zabytków:

Nr 683/12 data 5.06.1983

Historia:

W literaturze brak danych na temat czasu powstania budynku. Pochodzi on prawdopodobnie z 4 ćw. XIX w./musiał istnieć już w momencie zmiany funkcji Dworu I na dom zarządcy. Łączy się stylowo z II fazą klasycyzmu, chociaż jest w pewnym stopniu eklektyczny. Z klasycyzującymi formami architektonicznymi /monumental, symetryczną bryłą, wzbogaconą portykami kolumnowym, zwieńczonym trójkątnym frontonem /wzbogacają formy renesansowe "arabeska" z motywem kandelabrowym oraz temat i forma przedstawień rzeźbiarskich-Demeter bogini żyznej ziemi i urodzajów, z włosami stylizowanymi na kłosa oraz atrybutami urodzaju i płodności /królok /; medalionowe przedstawienia -personifikacje:Dnia /aktywności/ i Nocy /spoczynku /-które w kontekście ich umiejscowienia-można odczytać jako odradzania się natury oraz życia i śmierci.Na pewne nawiązania do baroku wskazują monumentalne wachlarzowe schody przed fasadą, a także przedstawienia płodów w tympanonie-nawiązujące do ornamentu małżowinowego.Trudno analizować wnętrze budynku pod względem jego cech stylowych,ze względu na późniejsze przebudowy.Po wojnie budynek do 1960 nie był użytkowany.Po przejęciu go na szkołę-wnętrze zostały adaptowane na ten cel.

Sytuacja:

Budynek położony na płaskim terenie, poza założeniem folwarcznym/na pd. od niego/, w pn. części parku; oddzielony drucianą siatką od folwarku.

Materiał i konstrukcja: fundamenty kamienne, ciągłe. Konstrukcja murowana-mury ceglane /cegła maszynowa na zaprawie cementowo-wapiennej w wątku holenderskim/, otynkowane /tynk gładki, zacierany/- ścienna ze sklepieniami /sklepienia odcinkowe, ceglane/ i ściennie-stropowa/ strop drewniany/. Więźba dachowa-drewniana o konstrukcji płaskiowej; dach mansardowy, 4-spadowy, pokrycie dachu łupkiem na sposób francuski. Schody zewnętrzne/pn./-główne-marmurowe i częściowe /wtórnie/ betonowe /prawy bieg/, z kamienną balustradą, z podestem wyłożonym ceramiczną posadzką-kafelkową; nad podestem 1-spadowy daszek o stalowej konstr. i dekoracji, przykryty szkłem zbrojonym, wsparty na 6 stalowych kolumnach z kamiennymi cokołami. W elewacji tylnej /pn./-schody 1-biegowe, betonowe, ujęte ceglana, otynkowaną balustradą uskokową, z betonowym podestem; schody do piwnicy w elewacji sach.-kamienne, 1-biegowe, ujęte kamienną balustradą. Wewnętrzne klatki schodowe: betonowa, 1-biegowa /do piwnicy/ i 2-biegowe, powrotna, betonowa/główna/.

Kolumny portyku kamienne, otynkowane; posadzka 1-kondyg. portyku ceramiczna-kafelkowa, strop 1-kond. portyku - kasetonowy, drewniany. Posadzka marmurowa /sień 1-kondyg., betonowa, wylewana /piwnice/, drewniana z klepek-parkiet. Otwory okienne i drzwiowe czworokątne i zamknięte odcinkowo. Armatura okienna i drzwiowa drewniana i stalowa. Drzwi główne /fasada/-2-skrzydłowe, skrzydła ramowo-3płycinowe, z nadświetlem 2-skrzydłowym, uchylnym. Drzwi tylne elew. pn./; 2 skrzydłowe, skrzydła ramowo-płycinowe, z nadświetlem 2-poziomym, 4-dzielnym. Drzwi zewnętrzne do piwnic /elew.zach./: stalowe, 2-skrzydłowe. Okna 8-podziałowe /4-poziomowe/, 2-skrzydłowe, ze skupkiem, pół-skrzynkowe, z nadświetleniem 2-skrzydłowym. Okno 2-kond. portyku-12-podziałowe /4-poziomowe/3-skrzydłowe, z nadświetlem 3-skrzydłowym, typ pół-skrzynkowy. Komin ceglany, 3-kanalowy.

Rzut: regularny, symetryczny; prostokąt z płytkim uskokiem ryzalitu w elewacji pd. oraz przylegającym do niego otwartym portykiem z 2 kolumnami. Wewnątrz czworoboczne pomieszczenia w układzie 3-traktowym /trakty o nierównej szerokości/, nakryte stropami oprócz pomieszczenia w narożniku pd.-wsch-sklepieniego sklepieniem odcinkowym. Wejścia po jednym w elewacji pd. i pn.

Bryła: zwarta, regularna, symetryczna. Budynek wolnostojący, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony w kształcie prostopadłościanu nakrytego dachem mansardowym, 4-spadowym. Rozczłonkowana od strony pd.elewacja: z płaskim ryzalitem środkowym z którego wysuwa się na osi środkowej portyk 2-kondyg., z kolumnami w dolnej, a przed nim klatka schodowa-wachlarzowa, przykryta daszkiem 1-spadowym. Do elewacji pn. i zachod. przylegają schody 1-biegowe, ujęte balustradami.

/c.d.-wkładka nr 1/.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
5328,1 m ³ z poddaszem	800 m ² z poddaszem i piwnicami	dwór	szkoła

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

1960-62 r.: adaptacja budynku na szkołę.

1. Otynkowanie ścian.
2. Naprawienie schodów zewnętrznych i wewnętrznych /przerobienie ich na betonowe/.
3. Adaptacja środkowej części strychu na cele mieszkal.
4. Zbudowanie otworów mansardowych w pn. i pd. połaci dachu.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Fundamenty-w dobrym stanie

ściany zewnętrzne - w dobrym stanie

ściany wewnętrzne - w dobrym stanie

sklepienia i stropy w dobrym stanie

Konstrukcje dachu - uszkodzone przez insekty i wilgoć

Pokrycie dachu - braki

Wyposażenie w dobrym stanie

Instalacje w dobrym stanie

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. Naprawić pokrycie dachu
2. Wymienić uszkodzoną konstrukcję dachu.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Schlesische Guter Adressbuch, Bd. XV, Breslau 1937
Degen K., Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landkreises
Breslau, Frankfurt am Main 1965

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst A. Huciewicz, XI. 85. Allegorica
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki A. Huciewicz, XI. 85. Allegorica
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. A. Huciewicz, XI. 85. Allegorica
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Kunów	Dwór II - szkoła	c.d. opisu

Elewacje: fasada-elewacja pd.: w kształcie leżącego prostokąta, 2-kondygnacyjna, 7-osiowa, zwieńczona połacią dachu. Centralnie umieszczony płaski ryzalit na szerokość 5 osi okiennych- a pośrodku mocniej wysunięty 2-kondygnacyjny portyk zwieńczony naczółkiem trójkątnym. W dolnej partii portyku 2 kolumny kompozytowe o gładkich trzonach, na osi środkowej, w głębi drzwi wejściowe, flankowane dwoma wysokimi otworami okiennymi. Na ścianach bocznych /wewn./-po 1 tondzie z przedstawieniem figuralnym-po prawę /wsch./-personifikacja Dnia /aktywności/, po lewej /zach./ personifikacja nocy /spoczynku/. W 2-kondyg. portyku- na osi szerokie, prostokątne pękno na całą wysokość, u dołu wsparte na cokole krępowanym, u góry zwieńczone 3-dzielnym architravem. Na bocznych osiach-zamiast otworów okiennych- symetrycznie-płaskorzeźbione, dekoracyjne, prostokątne płyciny wypełnione arabeską z motywem pelikana u góry; płyciny są flankowane- od strony wewn.-półkolumną z głowicą kompozytową, a trzonie gładkie, od strony zewn.-pilastrem o identycznej głowicy. Trójkątny naczółek wieńczący-wysunięty przed lico muru portyku-wsparty na 7-konsolach.

Tympanon wypełnia rzeźbiona grupa pełnoplastycznych postaci: z boginią urodzaju-DEMETER/Ceres/ w towarzystwie dwóch młodzieńców z atrybutami /płody rolno-roślinne i zwierzęce /oras z królikiem po prawej /symbol płodności/.

Elewacje boczne portyku-symetryczno-prostokątne, na wysokim cokole /otynkowanym/ w dolnej kondygnacji gładkie ściany /w ścianie zach. wmurowana granitowa płyta z napisem: "1966/Szkoła Podstawowa/ im.:/MARIII DABROWSKIEJ/ w Kunowie/ powiat Wrocław/. W 2-kondyg. oddzielonej szerokim gzymsem kordonowym, po 1-otworze okiennym-prostokątnym, 8-dzielnym, nad nimi belkowanie. Pierwsza i 2-kondyg. ryzalitu oddzielone gzymsem kordonowym. Otwory okienne: przyziemia- po dwa z każdej strony portyku-rozmieszczone osiowo-prostokątne, niskie, zakratowane.

W 1-kondygnacji otwory okienne - zamknięte odcinkowo, w 2-kondyg.-wysokie, prostokątne. W połaci dachu/dolnej/, po obu stronach frontanu-prostokątne mansardy za szczytem trójkątnym, nakryte dachem 2-spadowym. W górnej połaci dachu 2-bardzo niskie, otynkowane kominy. Na osi środkowej, przed portykiem, zewnętrzne schody-wachlarzowe, z podestem przykrytym daszkiem 1-spadowym, wspartym na 6 stalowych kolumnienkach z kamiennymi cokołami. Elewacja tylna, pn.: w kształcie leżącego prostokąta, 2-kondygn. 7-osiowa /nierówne odstępy między nimi/, na wysokim cokole /otynkowanym/, zwieńczona połacią dachu.

Wyraźny podział horyzontalny-przyziemie wyodrębnione pogrubieniem muru, między 1- a 2- kondyg. wąski, wypukły gzyms kordonowy. W partii przyziemia 6 wąskich, prostokątnych otworów okiennych. Otwory okienne 1-kondyg.- zamknięte odcink. na 4 osi /oś symetrii/-zamknięty odcinkowo otwór drzwiowy, do którego prowadzą 1-biegowe schody betonowe, flankowane przez 4-uskokowe balustrady pełne. Otwory okienne 2-kondyg. w kształcie silnie wydłużonych prostokątów. W dolnej połaci dachu /na 3 osi od lewej/- mansarda prostokątna, ze szczytem trójkątnym, przykryta daszkiem 2-spadowym, wyżej - po lewej i prawej stronie po 1- prostokątnym wywietrzniku a przy załamaniu dachu-2 wysokie kominy.

Elewacja boczna, wsch. w kształcie leżącego prostokąta, 2-kondygnacyjna, na wysokim cokole, 5-osiowa, zwieńczona połacią dachu, z mocno wysuniętym okapem. Podział poziomy jak w pozostałych elewacjach-partia przyziemia/

Wkładkę założył:
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.


cokół zaznaczona pogrubieniem muru, a nad nim na osiach -5 prostokątnych /prostokąty leżące/ otworów okiennych /cztery zamurowane, oprócz tego na osi środkowej/. W 1- kondyg. wydłużone otwory okienne, zamknięte odcinkowo. W 2- kondyg. otwory okienne w kształcie wydłużonych prostokątów stojących. W dolnej połaci dachu, blisko osi symetrii - prostokątny wywietrznik, a w górnej 2 kominy. Elewacja boczna, zach. w kształcie leżącego prostokąta, 2-kondyg., 5-osiowa, na wysokim cokole, zwieńczona połacią dachu, o identycznych podziałach poziomych. W partii przyziemia, na osi symetrii prostokątny otwór drzwiowy, do którego prowadzą 1-biegowe schody flankowane przez prostą, ciągłą balustradę; na bocznych osiach niskie, wąskie, prostokątne otwory okienne - ob. zamurowane. W 1-kondyg. wysokie otwory ok. zamknięte odcinkowo, w 2- kondyg. - wysokie, prostokątne otwory okienne. W połaci dachu /przy załamaniu/ 1-komin.

Wnętrze: Piwnice w układzie 3-traktowym, podzielone na korytarz i pomieszczenia-kryte sklepieniami odcinkowymi, z betonowymi posadzkami. Dostęp z zewnątrz - z elewacji zach. i z 1-kondygnacji. /trakt pn. Pierwsza kondygnacja w układzie 3-traktowym, z poprzeczną sienią na osi środkowej /strop drewniany, kryty, posadzka marmurowa /, w pn. części sieni klatka schodowa /2-biegowa, powrotna/ na 2-kondyg., po bokach sieni czworoboczne pomieszczenia o różnej wielkości /podłogi drewniane-parkiet, stropy płaskie oraz sklepienie odcinkowe- w pomieszczeniu narożnika pd.-wsch./. Dostęp z zewnątrz- po jednym wejściu w elewacji pn. i pd., na osi symetrii. Druga kondyg. w układzie 3-traktowym, z korytarzem w środkowym traktcie i czworobocznymi pomieszczeniami różnej wielkości w bocznych traktach. /stropy drewniane-kryte, posadzki drewniane-parkiet/. Klatka schodowa w traktcie pn. / na osi poprzecznej- 2-biegowa, powrotna/, prowadząca na poddasze. Poddasze częściowo adaptowane na cele mieszkalne - w części środkowej, z pomieszczeniami mieszkalnymi po pd. i pn. stronie korytarza, w bocznych częściach strychu.

Wyposażenie: brak

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna.

sytuacja



elewacja tylna-pn



elewacja wsch.



Kunów

9.Dwór II -ob. szkoła

c.d. materiału ilustracyjnego




elewacja zach.




portyk w elewacji pd.

kolumny 1- kond. portyku

dekoracyjny wspornik konstrukcji
daszku przed portykiem

rzeźby tympanonu portyku





"arabeska" w 2- kondyg.
portyku
sien 1-kondyg.



tondo z alegorią "dnia"



tondo z alegorią "nocy "

drzwi elewacji pn.



korytarz piwnic



Kunów

9.Dwór II - ob. szkoła

c.d. materiału ilustracyjnego



pomieszczenie "I" 1-kond



sklepione pomieszczenie "II" 1- kond.



schody z 1- na 2- kondyg.

pomieszczenie traktu pd. 2- kondyg.



korytarz 2-kondyg./trakt ^srodkowy/



pomieszczenie mieszkalne-adaptowane na strychu

