

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

nie istnieje

budynek mieszkalny

2. Miejscowość

Wrocław 11596

ul. Stolarska 32a

3. Wiek

XIX

4. Styl

mohlasycyst.

5. Kubatura m³

1.250,0

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 240,0 b) użytkowa: 480,0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: wrocławskie

b) powiat: pow. miejski

c) gmina: .

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegłane

b) sklepienia

- "- -

c) stropy

drewniane

d) więzania dachu

- "- -

e) krycie dachu

ceram.

11. Ilość budynków

1 i 120m²

12. Ilość kondygnacji

4+1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

15.

b) innych pomieszczeń

9.

c) piwnic

120m²

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

1,0

b) autobusowa

- "- -

- "- -

22. Właściciel i jego adres

PMR II we Wrocławiu.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

PMR II we Wrocławiu.

25. Rejestr zabytku Nr

158

15.02.1962

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

2 szt. x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:200.

rut partene.

8. Wyposażenie architektoniczne

W śieni wężki w scianach podłużnych (prawdopodobnie pozostałość budynku gotyckiego).

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XV w. - pierwotna budowa gotycka

XIX w. - przebudowa w oparciu o dawny układ

10. Udostępnienie

dobre.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne i sklep.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- "- -

17. Użytkowanie obecne

- "- - i warsztat

18. Nadaje się do użycia na

- "- - i - "- -

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

dbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

X. 1959 r.

Zniszczone stropy w

90%

komercyjne przynajmniej stempel!

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

*Całkowicie obumowiony 1960,
nie istnieje Nat*

36. Wypełnił dnia 26.X.1959r.
W. Przystron

37. Sprawdził dnia 16.XI.59. *Armen*

*skica sytuacyjny: uwagi opisowe:
W budynku L.32
przy ul. Stodowej
należy wymienić
stropy, a przynajmniej
natychmiast je
podsklepiować,
ponieważ grozi
zarwanie!*