

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

DOLNOŚLASKIE

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

nie istnieje
kamiennicza mieszaniska

2. Miejscowość

Wrocław 11644
ul. Szewska 22.3. Wiek XIII
XIX4. Styl gotyk
neohispanizm5. Kubatura m³

810,0

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1300 b) użytkowa: 500

20. Przynależność administracyjna

a) województwo m. Wrocław
b) powiat pow. miejski
c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

-

e) krycie dachu

ceramika

11. Ilość budynków

1.

12. Ilość kondygnacji

3.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

12.

b) innych pomieszczeń

8.

c) piwnic

84,0 m²

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Ekskavacja planu gotyckiego
13-14 w.Elewacja neohispanist.
z XIX w. (przebudowa).

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne i sklep.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

magazyn.

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkalne i sklep

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIII-XIV-budowa pierwotna
XIX-przebudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	L		
XI. 1939 r.	L		
XII. 1945 r.	zniszczone w	15	
XI. 1950 r.	- " - -	65	

10. Udostępnienie

utrudnione.

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

3,1

b) autobusowa

-

-

22. Właściciel i jego adres

PMR II we Wrocławiu.

23. Użytkownik i jego adres

MH D - magazyn materiałów budowlanych

24. Inwestor i jego adres:

PMR II we Wrocławiu.

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

2 szt x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:200
rzut parteru.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynki należy
odbudować w stanie
jak najprędzej
ze względu na
zagrożenie sąsiadów.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Budynki powinny
zostawić 1962, nie
istniejące
M. Mat

36. Wypełnił dnia 3. XI. 1951

W. Brystron

37. Sprawdził dnia 21. XI. 1951

Osens.

20.6.64 Mat