

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOSŁĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

nie ma wartości zabytku  
kamienice mieszczańskie

2. Miejscowość

Wrocław 11648  
ul. Świdra 433. Wiek XVIII  
XIX4. Styl barok  
neoklasycystyczny5. Kubatura m<sup>3</sup>

4.450

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 300 b) użytkowa: 300

20. Przynależność administracyjna

a) województwo m. Wrocław

b) powiat pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków

1.

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegłane

12. Ilość kondygnacji

4+1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

- " -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

36

c) lasy

c) stropy

drewno

b) innych pomieszczeń

12

d) wody

d) wiązania dachu

- " -

c) piwnic

250, 2 m<sup>2</sup>

e) inne

e) krycie dachu

ceram.

8. Wyposażenie architektoniczne

Wł. barokowy.  
3. piętro nadbud. w XIX w.  
Elewacje neoklasycystyczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na:

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
%odbu-  
dowa  
%

VII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XI. 1959 r.

niszczące stropy do wyjęcia 99%

10. Udostępnienie

dostępne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

3,5

b) autobusowa

- " -

- " -

22. Właściciel i jego adres

PMRN we Wrocławiu

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM

24. Inwestor i jego adres:

PMRN we Wrocławiu

25. Rejestr zabytku nr

rok - - - - - miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

2 szt x2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:200  
nab. partem

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3.XI.1959r.

40 Prystron

37. Sprawdził dnia 5.12.59. Bremer

20.6.64 Mat

Budynki wymaga  
kapitałnego  
remontu (wymiana  
stropów itp.).

Budynki porządkowy  
naprawy wykonalne  
Mat

