

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

dom

Rynek 3

9rI

2. Miejscowość

Wrocław

3. Wiek

XVI

4. Styl

Renesans

5. Kubatura m³

950

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 190 b) użytkowa: 760

7. Materiał budowlany

obecnie przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

4 + 3 dachowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

16

b) nnych pomieszczeń

5

c) piwnic

4

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Sortal renesansowy.
Renesansowe opóźnienie okien
Użytkowy fronton w środku.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszk. handlowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszk. handlowy

17. Użytkowanie obecne

mieszk. handl.

18. Nadaje się do użycia na:

mieszk. handl.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Dom pochodzi z końca XVIII w.

W okresie późniejszym przebudowany.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

zniszczony na skutek działań woj.

50

100

10. Udostępnienie

ad Rynek

ok. 1530, przebud. poa. XVII,
u. XVII, restaur. 1956.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocław

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

~ 2

b) autobusowa

Wrocław

~ 2

22. Właściciel i jego adres

D2BM-Wrocław Stare Miasto
ul. Elżbiętych

23. Użytkownik i jego adres

lokatorzy
i sklep Ramińskiego (BMP)

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

1104 - R/41

rok

1949/1

Kons. Wierzy
miejsce przechowywania

Nr 143

z 15. II. 1962r.

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Dom pochodzący z końca XVI w. Stan parteru charakt. dla bloku. Słotopadło do frontu ścianą dwiema us. 2 połowy. Lewa część par-
teru to dwupiętrowa ściana o sklepieniach kolebkowych z lunetami.
Na prawo od niej dwupiętrowy skłep.

Portał renesansowy. W górnym świetle drzwi było Kute Krato - obecnie nie-
istniejąca. Z niej prowadzi klatka schodowa. Wyprawa renesansowa ściana. Wad-
niemi gzymsy pociągły lustra tyklowe. Lizeny pochodziące z prz. I. i II. p. a także
blendy pod oknami I. p. z końca XVIII w.

Gzymsy pręgi w środku w związku z istnieniem dachu towarowego.


Literatura:

R. Heine "Das Breslauer Bürgerhaus" str. 18-19, 20, 74

H. Lutsch "Die Kunst Denkmäler der Stadt Breslau" I. / 154

L. Burgmeister "Das Bürgerhaus in Schlesien."

R. Heine "Der Grosse Ring zu Breslau."



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

15.6.53 (-) J. Prądnicka

37. Sprawdził dnia 12.12.53

Prof. J. Prądnicka
3.6.64