

1. Obiekt zabytkowy

kamienica mienarska

gr I

2. Miejscowość *Krocian*
Rynek 5

3. Wiek *XVIII*

4. Styl *barok*

5. Kubatura m³ *3150,0*

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: *164,0* b) użytkowa: *164,0*

20. Przynależność administracyjna
a) województwo *m. Krocian*
b) powiat
c) gmina

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie
a) ściany	<i>cegłane</i>	
b) sklepienia	<i>— " — ceram.</i>	
c) stropy	<i>drewn. kleina</i>	
d) więzania dachu	<i>drewn. drewn.</i>	
e) krycie dachu	<i>ceram. ceram.</i>	

11. Ilość budynków	<i>1.</i>
12. Ilość kondygnacji	<i>4+1</i>
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	
a) izb mieszkalnych	<i>15</i>
b) innych pomieszczeń	<i>10</i>
c) piwnic	<i>164,0</i>

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	
b) sady i grunty uprawne	
c) lasy	
d) wody	
e) inne	

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	<i>Krocian</i>	<i>2,5</i>
b) autobusowa	<i>— " —</i>	<i>— " —</i>

22. Właściciel i jego adres
Dz. 2 B M

8. Wyposażenie architektoniczne
*Elewacja barokowa.
Ordekany portal barokowy
(w części głównym)
Od tyłu rzeźb gotycki.*

15. Przeznaczenie pierwotne budynku	<i>mieszk. i sklep</i>
16. Użytkowanie w latach ubiegłych	<i>— " — biura —</i>
17. Użytkowanie obecne	<i>— " — " i "Bar Rybnik"</i>
18. Nadaje się do użycia na	

23. Użytkownik i jego adres
*"Bar Rybnik" WZGS
Klub sympatyków "KŚ Świąt"*

24. Inwestor i jego adres
Dz. 2 B M

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
*XIV-XV w. bud. pierw. got.
1574 - przebud. renowacja
XVIII wiek. barokowa
XX - remont*

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	<i>uszkodzenia</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
V. 60 r.	<i>remont</i>	<i>18</i>	<i>18</i>

25. Rejestr zabytku Nr *145*
rok *15.11.1962* miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie *2 szt x 2*


30. Inwentaryzacja pomiarowa *1:200
rzut partem*

10. Udostępnienie *dobre*

*z fot. XII, malow. XIV, geogr. k. XV,
malow. 1574. r. fot. XVIII
gotyk / barok*

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Remont
ukończono
w 1960 r.

4 N
11

SZKIC SITUACJI

1:2000



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

opiniator:
R. Klein, Das Breslauer Bürgerhaus
Breslau 1935 S. 21.

36. Wypełnił dnia 25. V. 60 r.

inż. H. Prystow

37. Sprawdził dnia

3.6.64. W. Wójcikowski