

1. Obiekt zabytkowy

RYNEK 7

2. Miejscowość

WROCLAW

3. Wiek *XIX XVIII*

4. Styl *eklektyczm BAROK*

5. Kubatura m³

1500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: *1760*

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ulrociowski

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

5

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1

c) stropy

cegła

a) izb mieszkalnych

30

c) lasy

1

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

12

d) wody

1

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

4

e) inne

1

8. Wyposażenie architektoniczne

Ima balkon na miejscu budynku wykup. wportne sklepienia ze sturkiem.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przebudowa 1800

Przebudowa 1902

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	zniszczono %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

10. Udostępnienie

Bezpośrednio z ulicy
2 pot. XII, przebud. XIV, XV, przebud.
ok. 1934, przebud. ok. 1500-1600
ok. 1720 i po 1805, a. przebudowa 1901-1902, przebud. 1902
remont. ok. 1997.

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

WROCLAW 2,2

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

D.Ż.B. M. ŚRÓDMIEŚCIE ELIZBIET 4

23. Użytkownik i jego adres

mieszkalne, prywatne i sklep

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

497

rok *25.10.1992*

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


uwagi opisowe, fotografia



Przed przebudową w 1902r był to 3
piętrowy, 6 osi stępek wznoszący się
stylów. Dawna klatka schodowa posiadała
stykowy plafon. Historia tego domu wiąże
się z historią domów Nr 6 i 8
Obecnie po przebudowie z 1902 zachowały
się schodownice, w tym jedno ze schodów
w stępach po prawej stronie portali.



RYNEK



rok

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatur.
R. Hein, des Breslauer Zengerhaus'
Zurau 1931, S. 24.

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 16.6.53

Resinide

37. Sprawdził dnia 30.11.79.

Chen

26.64
Strodelowsh