

Nr 4444

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kamień

RYNEK 13

2. Miejscowość

WROCLAW

11524

3. Wiek

XIX

4. Styl

Seceja

5. Kubatura m<sup>3</sup>

5130

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

305

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

4

a) ogrody stylowe

1

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1

c) stropy

drewno

c) lasy

1

d) wiązania dachu

drewno

d) wody

1

e) krycie dachu

blachodach

e) inne

1

8. Wyposażenie architektoniczne

W porcie obwoła  
określenie tego elipsy  
naryt zakreślonym, wozu,  
piloty. Foroclor w  
Kominie.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przebudowa 1903 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

10. Udostępnienie

Perzwiniechno  
zulecy

Data	O P I S	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocławski

b) powiat

pow. miejski

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

WROCLAW

2,3

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

D. ZBM, ŚRÓDMIEŚCIE  
ELBIET 4

23. Użytkownik i jego adres

mieszkalne, prywatne  
w porcie sklepu

24. Inwestor i jego adres:

A/2273/485/111

25. Rejestr zabytku nr

485

rok 30.08.1992

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny,



Dom obecnie istniejący posiada wskutek całkowitej przebudowy domu dawnego w 1903 r. zachowano wszelkie ślady w nim. Dawny dom posiadał portę zachodnią z XVI w. 3 między kolumnami neoklasycystycznych. W środkowym przelocie portal zamknięty okrągłym łukiem. W lewym przelocie małe kwadratowe okno w stylu florenckim. Portal ujęty renesansowymi pilastrami. Wnętrze po przebudowie było bogate i wystrój zakończony symfonią. Monument z marmuru z około 1700 r.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

35. Uwagi różne

dyktando:  
H. Heim, Das Breslauer Bürgerhaus, Berlin 1931, S. 28.

36. Wypełnił dnia 12. X. 59

Bonowicz

37. Sprawdził dnia

3.6.64 J. Rypkelewski