

Nr

Alas, 4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKI

1. Obiekt zabytkowy

kamienne

RYNEK 15

2. Miejscowość

WROCKAW

11526

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

3510

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 1080

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

4

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

14

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

c) piwnic

3

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

WROCKAŃSKIE

b) powiat

pow. miechowski

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WR. GŁÓWNY 2,2

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

D. ZBM ŚRÓDMIEŚCIE  
ELŻBIETA 4

8. Wyposażenie architektoniczne

Elementy neoklasycystyczne  
okna z donkami i obrazami  
miami, w mini  
sklepieniu kolebkowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

ustąpi i mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na

mieszkalne

23. Użytkownik i jego adres

mieszkanie prywatne  
sklep MM

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przebudowa około 1772  
Przebudowa 1879

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%odbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

25. Rejestr zabytku Nr

148 A/1521/148

rok 15 II 1962

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Przebudowa


e ulicy

XIV, XV, przebudowa 1772 r. 1879




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotoografia



Kupiec Johan Ludwig Eichhorn  
wspierał 1772 r. dom Rynek 15  
Ludwigowi Rummelowi. W tym czasie  
dom ulegał przebudowie. Leci +  
wewnętrzny, wykończony boczny.  
W roku 1879 całkowicie przebudowany  
z zachowaniem ogólnego kształtu  
głównie tyłkowemu)  
Zachowane sklepy. Kuchnia.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

literatury: R. Stein,  
Wies. Berliner Bürgerhaus, Berlin 1934  
s. 54,

36. Wypełnił dnia 19.6.63.

Rozmucha

37. Sprawdził dnia 30.11.63.

degener

Popielowski 3.6.64