

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

DOM MIESZKALNY

RYNEK 16

REKONSTR.

2. Miejscowość

WROCKAW

11524

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROK
RENESEANS5. Kubatura m³

980

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 144 b) użytkowa: 160

20. Przynależność administracyjna

a) województwo dolnośląskieb) powiat pow. miejski

c) gmina

7. Materiał
budowlanyprzed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

15

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

4

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

w oficynie kątów
renowacji i pomieszczeń
delegacji z piwnicą
pojemny 16 m³

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przebudowa 1822 r.

XVIII, XV

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1956

Izbny (długości, mójny)

odbudowany

75

400

10. Udostępnienie

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

WROCKAW

1,2

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

D. Z. B. M. BRÓDNIĘCIE
ELEBIET 4

23. Użytkownik i jego adres

Mieszkaniec domu Rynek 16
tł. ps. w. j. k. k. k.

24. Inwestor i jego adres:

A/1522/225

25. Rejestr zabytku nr 225

rok 30 XII 1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Przebieg & koniec
xv wieku 400m
3 kondygnacyjny
& przebudowany w
1822 roku.
Bez większych zmian
zachował się do roku 1945, kiedy został
całkowicie zniszczony. Obecnie całkowicie
odbudowany



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia 12.12.19...
3664. [Signature]