

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

DOLNOŚLASKIE

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

budynki mieszkalny. **NIE ISTNIEJE**

2. Miejscowość

Wrocław 1678

Plac Uniwersytecki 15.

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

1.550

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1300 b) użytkowa: 600.0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo wrocławskie

b) powiat pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

2.

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

4+1.

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

2,0

b) autobusowa

- "-

- "-

a) ściany

cegłane

b) sklepienia

- "-

c) stropy

drewniane

d) więzania dachu

- "-

e) krycie dachu

ceram.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

4.

b) innych pomieszczeń

15.

c) piwnic

1300m²

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- "-

17. Użytkowanie obecne

sale wystawowe i ćwiczeniowe

18. Nadaje się do użycia na:

- "- i mieszkalne

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XI. 1959 r.

stan b. dobry.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVIII w. - budowa.

XIX w. - przebudowa (częściowa).

10. Udostępnienie

dobre.

23. Użytkownik i jego adres

Budynki Uniwersytetu
im. B. Bieruta.

24. Inwestor i jego adres:

PNRR we Wrocławiu.

25. Rejestr zabytku nr 164 A/2902/164
rok 15.1.1962 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer

hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

2 szt x 2.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:200.

but partene.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1.XI.1959

4. Piystrom

37. Sprawdził dnia 16.XI.59

liema

20.6.64 Nat

Skic sytuacyjny: Uwagi opisowe:
Budynek znajduje
się w dobrym
stanie i jest
dobrze wykończony.



Plac Uniwersytecki