

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

RYNEK 13 (BLOK DATUSZOWY)

2. Miejscowość

WROCLAW

11561

3. Wiek

XX

4. Styl

REK. BAROK

RENEZANS

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1540

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

1487

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

WROCLAWSKIE

b) powiat

pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

5

a) ogrody stylowe

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1

a) izb mieszkalnych

38

c) lasy

1

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

1

c) piwnic

5

e) inne

1

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WR. GŁÓWNY

2,3

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

D. Z. B. M. ŚRÓDMIEŚCIE  
ELIZBIETY 4

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na

mieszkalne

23. Użytkownik i jego adres

mieszkalne, prywatne

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%  
%dbudowa  
%  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1957

całkowicie wyburzony

100

całkowicie odbudowany

100

25. Rejestr zabytku Nr

233A/1560/233

rok 20.XII.1970

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Bezpośredni z ulicy



31. Szkic s



Dwór pośrodku między dwiema stojącymi  
na parceli Nr 113. Rynek Blok 13  
pomiędzy w porcelanie brązowej, ujętej,  
prowadzącej do ulic. Dwór 5 kondygn.  
6 osi. Na forach poniżej gzymsu  
miejscu III i IV kondygnacji, który dzielił  
ją na dwie części po 2 piętra korytarzy  
z tych części były rozdzielone  
z pilorami Poł skromni lustro  
Bogate obramowanie okien. Poł. łazienki  
mówi o w nim ujęt 2 kondygn.  
17. III. 1781 + przechodzi na własność  
Peter Gottlieb i ulega przekształceniu. Z tego  
czasu możemy dobrać opis domu.  
obecnie po zmniejszeniu oddzielony.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 26-6-54.

37. Sprawdził dnia 30. XI. 19.

Examen

10.6.64 Nat