

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOSLASKIE

1. Obiekt zabytkowy

budynki mieszkalny i magazynowy

2. Miejscowość Wrocław 11694

ul. ks. Witolda 32

3. Wiek XVIII

(XIX)

4. Styl

barch  
klasycyzm5. Kubatura m<sup>3</sup>

220,0

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 69,0 b) użytkowa: 7.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo wrocławski

b) powiat pow. miejski

c) gmina . . .

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1.

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

rachowa 1.

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

2.

c) lasy

b) innych pomieszczeń

1.

d) wody

c) piwnic

7.

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wrocław 3,0

b) autobusowa

- " - - " -

22. Właściciel i jego adres

PMR wrocław

23. Użytkownik i jego adres

PMR wrocław

24. Inwestor i jego adres

PMR wrocław

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie 2 szt x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:200  
rzut parteru

8. Wyposażenie architektoniczne

Elewacja barch  
z portalem, podobna  
dekoracja wnętrza  
sieni. Przebudowa  
w klasycyzmie?

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIX w. - budowa  
1893 r. - przebudowa  
klasycyzm

10. Udostępnienie

dobrze

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne i magazynowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

magazynowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	7		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	zniszczone piętro	75%	



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste


34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 7. XI. 1959

37. Sprawdził dnia 16. XI. 59

Skic sytuacyjny: uwagi opisowe:  
 Fragment elewacji  
 i części wejściowej  
 portyku zachowany  
 z przebudowie  
 XIX-wiecznej  
 (aneks od podwórza)



ul. ks. Wiboldta

4.6.64 Nat