

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

DOLNOŚLĄSKIE

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

RUNEK 14 BLOK RATUSZOWY

2. Miejscowość

WRÓCLAW

11562

3. Wiek
~~XX~~
XVIII4. Styl
REK. BAROK5. Kubatura m³
13056. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa; 284,17

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany cegła

12. Ilość kondygnacji 4

a) ogrody stylowe /

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne /

c) stropy drewn.

a) izb mieszkalnych 15

c) lasy /

d) wiązania dachu drewn

b) innych pomieszczeń 2

d) wody /

e) krycie dachu dachówka

c) piwnic 2

e) inne /

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych mieszkalne

17. Użytkowanie obecne sklep - mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na: mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

bud. XVII w.
wzmocniony 1945
całkowicie rekonstr. ~ 1958

Data	O P I S	zniszcz- czenie %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	całkowicie zburzony	100	
58/501	całkowicie odbudowany		100

10. Udostępnienie

Bezpłatnie
z ulicy

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocławskie
b) powiat pow. miejski
c) gmina

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km

a) kolejowa WR. GŁÓWNY 1.8

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

D.23M. ŚRÓDMIEŚCIE
UL. ELŻBIETY 4

23. Użytkownik i jego adres

mieszkanie prywatne
w part. ulicy Prokur. Odm.

24. Inwestor i jego adres:

A/1560/133

25. Rejestr zabytku nr 233
rok 30.XII.1970 miejsce przechowywania


26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkice



Dom Rynek 14 stojący na porceli-
 [redacted] był wyłożony murem szklanym
 do domów na porcelach [redacted]

Poroidło ujęte w pilosłoni
 po bokach wolaty. Zakończony murem
 obecnym 3 oknami, 4 kondygn.
 Nowy portal z piaskowca i obramienia
 okna w porceli.

PRZESZCIE GARNIARSKIE



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 12.11.59

Bonowicz

37. Sprawdził dnia 30.11.59

Werner

10.6.64 Net