

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLASKIE

1. Obiekt zabytkowy

nie

Rynek 25 (Blok Ratuszowy)

2. Miejscowość

Krośnice

11541

3. Wiek XX

4. Styl eklektyzm

5. Kubatura m³ 13606. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 337,50

20. Przynależność administracyjna

a) województwo WŁOŚC

b) powiat pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km

a) ściany ceglana

12. Ilość kondygnacji 3

a) ogrody stylowe /

a) kolejowa WROGŁOWA 2,2

b) sklepienia ceglana

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne /

b) autobusowa

c) stropy drewn.

a) izb mieszkalnych

c) lasy /

d) więzania dachu drewn.

b) nnych pomieszczeń 8

d) wody /

22. Właściciel i jego adres
D.Ż.B.M. ŚRÓDMIEŚCIE
UL. ELŻBIĘTY 4
Prac.R.N. w Wroclawie

e) krycie dachu dachówka

c) piwnic 3

e) inne /

23. Użytkownik i jego adres

mi użytkownik
w trakcie odbudowy8. Wyposażenie architektoniczne
Na piętrze wykusz w
elewacji frontowej.
Brama wejściowa.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych mieszkalne

17. Użytkowanie obecne —

18. Nadaje się do użycia na: mieszkanie, biuro
kuchnia24. Inwestor i jego adres:
Kłódzki Kłódzki R.N. w Wroclawie

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przebudowa XXV

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data | OPIS | znisz- czenia o/o | odbu- dowa o/o |
|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| VIII. 1939 r. | | | |
| XI. 1939 r. | | | |
| XII. 1945 r. | zniszczone, wykuszony | 80 | |
| | | | |
| | | | |

25. Rejestr zabytku nr 156 A/5353/156
rok 30.XII.1940 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny

10. Udostępnienie

z planu budowy

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Szkic sytuacyjny, plan schematyczny

szkic sytuacyjny domu nr (Blok Ratuszowy)



Dom Rynek 25 (Blok Ratuszowy) - Am Rathaus 25 położony na parceli m. kwp. Według Steina z 1800 i. na parceli tej pod wspólnym dachem były także 2 domy - północny 3. kondygnacyjny i południowy 4. kondygnacyjny. Według danych Stein na lata ok. 1800. W parterze wschodnie wejście do kamienic linarskich (Leinwandreissen) i wejście na schody prowadzące do hali targowej (Schmelthaus). Dom stojący obecnie pochodzi z czterokondygnacyjnej przebudowy z XX w. Zachowano parcie i otoczenie. W domu tym mieści się wejście do "Przebiegu gminnego".

Literatura: R. Stein: "Der große Ring in Breslau" str. 89.

32. Przebieg prac konserwatorskich

| rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty w tys. zł

| przewidywane | rzeczywiste |
|--------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

34. Inspekcje

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

35. Uwagi różne

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

36. Wypełnił dnia 15.6.54

37. Sprawdził dnia 30.8.54

10.6.64