

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

K O S C I O Ł p.w. Narodzenia N M Marii

2. Miejscowość

T U R Ó W

3. Wiek

XIV / XVI

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

3640,0

6. Powierzchnia w m²

455,0

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

Wrocławskie

a) województwo

b) powiat

Wrocław

c) gmina

Żórawina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

kamień

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

6

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Żórawina

3

b) autobusowa

Żórawina

22. Właściciel i jego adres

parafia rzymsko-kat. w Turowie

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w XIV w.
Przebudowany w XVII w.

10. Udostępnienie

klucze na plebanii

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

stan dobry

XI.1939 r.

stan dobry

XII.1945 r.

stan dobry

IX.1958

stan dobry

VII.1966 Stan dość dobry - drobny remont

25. Rejestr zabytku Nr 1812

rok 22 VIII 1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

WKZ

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31.



ia

32. Przebieg prac konserwatorskich



enie prac

K o s z t
tys. zł



e 34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

IX 1865 *Bohdanewski*