

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA

2. Miejscowość

GRĄŻAWY qm.j.w.

3. Wiek

XV III

4. Styl

REGIONALNY

5. Kubatura m³

1296

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa

b) użytkowa

182

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

BYDGOSZCZ

b) powiat

BRODNICA

c) gmina

GRĄŻAWY

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

DREWNI

b) sklepienia

—

c) stropy

BELKOWY
DREWNI

d) wiązania dachu

DREWNI

e) krycie dachu

DACHÓWKA

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

CMENTARZ

1

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

RADOSZKI

4 KM

b) autobusowa

GRĄŻAWY

W/M

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM-KAT
W GRĄŻAWACH

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

OKTARZ GŁÓWNY PÓŻNY
BAROK
STROP BELKOWY POLICHROMOWANY
OBRAZ Z GK. OKTARZA XVI

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

J.W.

17. Użytkowanie obecne

J.W.

18. Nadaje się do użycia na

J.W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

BUDOWANY W 1752 R.
NADBUDOWANO 1886
RENOWACJA WNĘTRZA 1936

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

NIE ULEGŁ ZNISZCZENIU

XI. 1939 r.

J.W.

XII. 1945 r.

J.W.

XI. 1968

NIEZNACZNE USZKODZENIE DACHU

5%

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

25. Rejestr zabytku Nr

159/KOK 5/8

13.07.1936

rok 1936 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

NR 821-825 URZĄD KONSERW.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

KOŚCIÓŁ DREWNIANY, JEDNONAWOWY, NA PLANIE PROSTOKĄTA Z WYDZIELONYM PRZEBITERIUM ZAKOŃCZONYM WIELOBOCZNIE ZAKRYTĄ MUROWANĄ DOBUDOWANĄ W XIX^{xx} BUDYNEK NA PODMURÓWCE KAMIENNEJ, ORIENTOWANY DACH DWUSPADOWY, KRYTY DACHÓWKĄ.



1960



1968



1968

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1948	PÓŁNOCNA STR. DACHU PRZEBUDOWANA	48.000
1956	MALOWANIE WNETRZA	16.000
1960	OSZALOWANIE ŚCIAN ZEWN.	3.000

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

35. Uwagi różne LITERATURA:

"DIECEZJA CHEKMIŃSKA" STR. 419
 OREOWICZ PRZEWODNIK PO
 WOD. POMORSKIM" STR. 267

34. Inspekcje

INSPEK. KONSERW. X 1947



36. Wypełnił dnia

4. IX. 1960
H. A. LABĘCKA

37. Sprawdził dnia

8. XI. 1968 J. J. J.