

1. Obiekt zabytkowy
II Kościół p.v. Niepok. Poczucia M.M. Pawny d.00. Reformat

2. Miejscowość
Brodnica *mapa*

3. Wiek
XVIII

4. Styl
barok

5. Kubatura m³
3.826

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa:
b) użytkowa: 318

20. Przynależność administracyjna
a) województwo
b) powiat
c) gmina

7. Materiał budowlany
przed zniszczeniem
po odbudowie

11. Ilość budynków
1

12. Ilość kondygnacji
1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych
b) nnych pomieszczeń
c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:
ha
a) ogrody stylowe
b) sady i grunty uprawne
c) lasy
d) wody
e) inne

21. Stacja
nazwa stacji
odległość od stacji w km
a) kolejowa
b) autobusowa

a) ściany
b) sklepienia
c) stropy
d) więzania dachu
e) krycie dachu

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
jedynolite rzeźbiarstwo. Stane z do-
brami reliefami i obrazami.
Filary z pilastrowane a gotyckie odwołujące
od sklepienia potężny grzynek, który
okala całe wnętrze
W PREZBYTERIUM EPITAFIUM
FUNDATORA z 1799

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych
od 1761-1831 w posiad. Reformat

17. Użytkowanie obecne
kościół parafialny

18. Nadaje się do użycia na:
cele sakralne

23. Użytkownik i jego adres
kościół parafialny

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Wykonany przez starostę brodn. Józefa
Tępkowskiego i jego żonę z 1751-61 r.
w 1840 r. przebud.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

24. Inwestor i jego adres:

10. Udostępnienie
DOSTĘPNY

25. Rejestr zabytku nr
7.02.1931 rok 126 AK 14669
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej
27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie
kościół kościół. nr. 64

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Data	OPIS	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	NIE ZNISZCZONY		
XI. 1939 r.	J.W.		
XII. 1945 r.	ogólne zniszczenie	65%	
XI. 1968	NIE STWIERDZONO ZNISZCZEN.		



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Budowla jednokapłowa, orientowana, wzniesiona
prezbiterium prosto zakończone, boczniowa
ołynkowana.



1968

1968

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1940	ołynkowanie	30 000
1947	ODBUDOWA ZNISZCZENI WOJENNYCH	

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

Inspekcja konserwatorska 17-20.9.1946.




Fig. 105. Strasburg. Grundriss der Klosterkirche.



1968

36. Wypełnił dnia

20. II. 1953
Łabiska 10. IX. 1960
Majstrowska usupel. 5. VII. 54.

37. Sprawdził dnia

12. II. 1968
Jilinski

Bibliografia: Jędrzej Czerwinski - Pelplin 1928 r. - str. 118
Ks. Makowski - Ktula na Pomorzu - Toruń 1932 - str. 144.
Giese - "Kr. Strasburg" - str. 445
Orłowski Wł. - "Ktula na Pomorzu" - str. 243.
Kamasa 1924 r. - str. 243.