

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ FILIALNY p.w. św. Józefa


2. Czas powstania

1930-36 r.  
2 p. r. XIX wieku

3. Miejscowość

nr hipoteczny BRZEE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

mgr W. Chodkowska

V. 1981 r. BDZ Włocławek

A/B-24

4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Włocławek

gmina ~~Pikutkowo~~ Brześć Kuj.  
pow. WŁOCKAWEK

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo Bydgoszcz

powiat ~~Wieniec~~ Włocławek

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka  
w Wieńcu

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka  
w Wieńcu

10. Rejestr zabytków

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Autor nieznany. Formy stylowe obiektu pozwalają przypuszczać, że powstał on w drugiej połowie wieku XIX, współcześnie do założenia pałacowego. Utrzymany w stylu klasycystycznym.

Wzniesiony w l. 30-tych XX w. ze składek parafian.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowany przy głównej drodze, pomiędzy założeniem pałacowym a zabudowaniami mieszkalnymi wsi. Frontem zwrócony do drogi. Orientowany. ~~Geglany~~, Na podmurówce kamiennej, otynkowany, pustaki cementowe.

Założony na planie prostokąta zamkniętego półkoliście w części prezbiterialnej. Od północy nowa przybudówka./1956r/

Kościół przykrywa niewysoki dach dwuspadowy, nad którym góruje usytuowaną w części zachodniej wieżę. Kryta hełmem cebulastym z sygnaturką. Drugą sygnaturkę umieszczono na połączenie dachu korpusu nawowego, namiotowego daszku przykrywającego absydę prezbiterium. Dachy i hełmy kryte blachą.

Elewacje kościoła zdobione rustykowaniem. Naroża korpusu nawowego opilastrowane.

Elewacje dłuższe korpusu trzyosiowe. W elewacji frontowej półkoliście przesklepiony otwór głównego wejścia i nad nimi wąskie, wysokie okno. W absydzie prezbiterium dwa okna.

Wszystkie otwory przesklepione półkoliście w obramieniu prostych opasek. Elewacje wieńczy gzyms krenelażowy.

Elewacje wieży opilastrowane na narożach w elewacjach członowanych bioforyjnymi otworami dzwonnicznymi.

Wnętrze salowe o części prezbiterialnej wydzielanej kolumnami tęczowymi.

Z wyposażenia obiektu na uwagę zasługują płycinowe, dwuskrzydłowe drzwi głównego wejścia z półkolistym naświetlem o promienistym układzie szczeblin.



14. Kubatura 977,5 m <sup>3</sup> /bez wieży/	15. Powierzchnia użytkowa 170,5 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan dobry. Kościół odnowiony.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Joanna Tytuś-  
Wańkowska  
XII.1981 r.

26. Sprawdził



1. Miejscowość

BRZEZIE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół filialny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fotografie, plan sytuacyjny



Wkładkę założył: Joanna Tytus-Wańkowska V.1981  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Włocławek A/B-24

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/5/78  
OZGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Włocławek ODZ 1978 r.