

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

FARA P.W. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

2. Miejscowość

CHĘLMNO

3. Wiek XIII/XIV

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³

35.300

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

łódzkie

b) powiat

chelmno

c) gmina

PMRN

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

czerwona

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Chelmno

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym. - katolicka w Chelmnie

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

W głównego wejścia zachował się portal wczesnogotycki. Wyposażenie wnętrza barokowe bezel. W Kaplicy Niewsporniejsi wzniesiony wzniesiony fund. barok.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kuchnia, ok. 1519 r.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kuchnia parafialna

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

cele sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowa i architektura wzniesiona w roku 1288 i ukończona ok. 1330. Po roku 1560 odbudowana od strony północnej Kaplicy (fund. Niewsporniejsi) od fund. przebudowana gotycka kaplica w końcu XVII w. i XVIII w. Kruchta

10. Udostępnienie XIX w. hel m i galeria

bez użycia

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	ogólny stan dobry		
XI.1939 r.	—		
XII.1945 r.	nie uległ zniszczeniu		
1959	stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr

24.10.1929

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwaga



Kościół turyński z funkcją rzeźbiarską. Długość: 110 m, szerokość: 10 m. Dach w kształcie łuku z dwiema wieżami. Z obu stron rzeźbiarskiej wieży wykonano porty. Później, w 1724 r.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 21. 1959
 37. Sprawdził dnia 1965
 b) T. Wólczyński