

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA (PODOMINIKANSKI)

2. Miejscowość

CHELMNO

3. Wiek XIII / XIV

4. Styl gotyk barok

5. Kubatura m³

19.400

6. Powierzchnia w m²

960

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

Chelmno

c) gmina

P.M.R.N.

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

cerpka

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Chelmno

w/m

b) autobusowa

—

—

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat.
w Chelmnie

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

4-13/12

30.11.1928

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

BIBLIOTEKA
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

Wznieśli o 2 etapach dla osadników
1228 / 3 / przed 1244 Dominikanów
w Chelmnie: I do r. 1307-1311; II do
r. 1371. kościół ukończono prebiterem i
prebiterem ukończono w. XVII. 1720 par
kuchli ukończono. Po kasacji zaliczono
1806 od 1841 K-T ewangelicki oraz
rozbiórka zabudowań klasztornych,
Neogotycki kościół ukończono na
miejscu pierwotnej 1898.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół klasztoru dominikańskiego

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół ewangelicki

17. Użytkowanie obecne

miejscowość kościelna

18. Nadaje się do użycia na

w celu wyteżewienia publicznego

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	ogólny stan dobry		
XI.1939 r.	nie uległ zniszczeniu		
XII.1945 r.	— — — —		
1959	stan zaniedbany		

10. Udostępnienie

bez wstrędnienia

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ Ś.W. PIOTRA I PAWŁA (PODOMINIKANSKI)

2. Miejscowość

CHELMNO

3. Wiek XIII / XIV

4. Styl gotyk
barok5. Kubatura m³

19.400

6. Powierzchnia w m²

960

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

Chelmno

c) gmina

P.M.R.N.

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

cerpka

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Chelmno

w/m

b) autobusowa

—

—

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat.
w Chelmnie

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Fasada zachodnia i wewnętrzna jest trytem schodkowym. Nawa główna i boczne przebudowane w XVIII w. II próżni i sklepienie gotyckie kryżowe i gwiazdowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół klasztorny dominikański

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kościół ewangelicki

17. Użytkowanie obecne

miejscowość kościelna

18. Nadaje się do użycia na

w celu wyteenskiej publicznej

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kościół budowano na przełomie XIII i XIV w. W XVIII w. przebudowano nawę. W 1890 r. dobudowano od frontu drewnicę.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

ogólny stan dobry

XI.1939 r.

nie uległ zniszczeniu

XII.1945 r.

— — — — —

1959

stan zaniedbany

25. Rejestr zabytku Nr

A-13/12

30.11.1929

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wysokość: 20.00 m.
 - mur z zabudowania w kierunku północnym
 - mur z zabudowania w kierunku południowym
 - mur z zabudowania w kierunku wschodnim
 - mur z zabudowania w kierunku zachodnim

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

21. 59

37. Sprawdził dnia