

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

I

KOŚCIÓŁ Ś.W. JAKUBA (POFRANCISZKAŃSKI)

2. Miejscowość

CHEŁMNO

3. Wiek
XIII/XIV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

18.300

6. Powierzchnia w m²

900

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoski

b) powiat

Chełmuś

c) gmina

PMRN

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) więzania
dachu

drewno

e) krycie dachu

czerwona

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

—

c) piwnic

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Chełmuś

rkm

b) autobusowa

—

—

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym. - list.

Chełmuś

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

A-12/11

10.12.1929

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Tachowaty wie. XIII-XIV wiek
materiałowy i architektoniczny
względnie prosty gotycki z
freskami. 1859, wieża dachowa

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół ławnicki franciszkański

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kościół rzymski

17. Użytkowanie obecne

Kościół rzymski

18. Nadaje się do użycia na

cele sakralne

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

Ogólny stan dobry

XI.1939 r.

nie ulegał zniszczeniu

XII.1945 r.

— — —

1959

stan dość dobry

wzmiankowany 2 parach dla oświadczenia
1258 Franciskanów z Chełmuś. I do
1311 i II po 1326 do ok. poł. XIV. Po
kresie 1806, ok. poł. XIX wzbudził za-
chcianie ławnickich od pn. 1859 adaptowa-
no na cel gimnazjalny.

bez uszkodzeń

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

I

KOŚCIÓŁ Ś.W. JAKUBA (POFRANCISZKAŃSKI)

2. Miejscowość

CHEŁMNO

3. Wiek
XIII/XIV4. Styl
gotyk5. Kubatura m³
18.3006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 900
b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo bydgoski
b) powiat Chetum
c) gmina PMRN7. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

a) ściany cegła

b) sklepienia cegła

c) stropy —

d) więzania dachu drewno

e) krycie dachu ceglana

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne —

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Chetum 4 km

b) autobusowa — — —

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym. - kat.
Chetum

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Zachowany na XIII-XIV w. styl gotycki. Wnętrze wyposażenie w stylu gotyckim. W 1859 r. wzniesiono dach.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół ławnicki franciszkański

16. Użytkowanie w latach ubiegłych Kościół rzymski

17. Użytkowanie obecne Kościół rzymski

18. Nadaje się do użycia na cele sakralne

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

Opisany stan dobry

XI.1939 r.

nie ulegał zniszczeniu

XII.1945 r.

— — —

1959

stan dość dobry

10. Udostępnienie

bez utrudnień

25. Rejestr zabytku Nr A-12/11
10.12.1929 rok
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

BŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | N _r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Plan of Wiseo

Ustředovaný u pr.
rachu. *Segetia mirabilis*,
livobole uštiny ulica
Anthrax ool pod, Fran-
30 *concoloratus* ool ušch.
Dominantně ool pr.
i. *Wankou* ool rach.

WYS

- 19.60

51.35



Kościół ten ma wory barykiliowy
wybud. na przełomie XII / XIV.
Z XIII w. pochodzi prezbiterium i
okna apocyfary. Obydwi ściany
prondolajz naryty.
Wewnątrz sklepienie z prezbiterium
sklepienie łukowe z nawami
głównymi. Wystrój wnętrza z przeł.
XX w. z okresu gminotowej restau-
racji kościoła.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

34. inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XI. 1959

37. Sprawdził dnia

Alvord