

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

KULAWSKO-POMORSKIE
BYDGOSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Chała Nr. 18 SPALONY

2. Miejscowość

M. DRAGACZ
Ustary 3546

3. Wiek

XIX

4. Styl

regionalny

5. Kubatura m³910 m³6. Powierzchnia w m²364 m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

srebie

c) gmina

wsk. Gogackowo NOWE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

8 ha

a) izb mieszkalnych

6

c) lasy

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

c) piwnic

1

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Dragacz

5 km

b) autobusowa

na linii
Grodzisk Nowe

22. Właściciel i jego adres

Lilis Edward

Sikorski Francinek

Ustary part
wsk. Gogackowo

8. Wyposażenie architektoniczne

Drzwi, ściany malowane
w stylu regionalnym.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkanie; budynek gosp.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkanie; budynek gosp.

17. Użytkowanie obecne

mieszkanie; budynek gosp.

18. Nadaje się do użycia na

mieszkanie; budynek gosp.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1806r. budowy, data na
horyzontale

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

nie uległa zniszczeniu

25. Rejestr zabytku Nr 339

rok 28.2.1956

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie



M L K J I H G F E D C B A Nr

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
	nie przeprowadzono prac konserw.	

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 8-X. 1959r.

Anna Stabicka.

37. Sprawdził dnia

inba	inba	sien	inba
inba	inba	kuch.	sien

dł-28m, szer-13m po 2,5m.

obrona

lojnia.

chata drewniana, ustawiona na płycie drewnianej, na planie prostokąta, do połowy zachodniego, prostopadłe przyłącze płotowa i stajnia. Przyścianie na górze od wschodu, węższa część przybudówka. Część mieszkalna konstrukcji wieńcowej, z rogobodesko-

wany. Z rogob na podmurówce wykonanej profilowanym grzybem. Dach dwuspadowy kryty siemą. Część gospodarcza konstrukcji wieńcowej. Stropy belkowe.