

18  
Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

TORUŃSKIE

1. Obiekt zabytkowy

WIATRAK - Koźlak

2. Miejscowość

KURKOCIN

GM. DEBOWA ŁAKA

3. Wiek XIX/XX

4. Styl drewniany

5. Kubatura m<sup>3</sup> ok. 5006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa; b) użytkowa;

20. Przynależność administracyjna

a) województwo łódzkie  
b) powiat wrocławski  
c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha.

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych -

b) innych pomieszczeń -

c) piwnic -

a) ogrody stylowe -

b) sady i grunty uprawne -

c) lasy -

d) wody -

e) inne -

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

wrocław

3

b) autobusowa

wrocław  
rasowicka

3

22. Właściciel i jego adres

Brodziński,  
zam. Kurkocin

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres:

J.W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w 1818/19. / 1904/

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenie ‰	odbu- dowa ‰
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku nr 353

M. 07. 1980

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wiatrak kołatkowy drewniany. Dach niodrugi o wy-  
pukłych połaciach z nasadzeniem, pokryty blachą, z wieko-  
waniem.



Szerok. ścian - 6m  
wysokości - 8m

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1958-8

M. Kozłowski

37. Sprawdził dnia