

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. WNIĘBOWIĘCIA N.M.P.

CYSTERCÓW

2. Miejscowość

gm. KORONOWO

KORONOWO

3. Wiek

XIII-XIV, XVII

4. Styl

gotyk - barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

17000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 1400 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Bydgoszcz

b) powiat

c) gmina

Koronowo

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Koronowo

w/m

b) autobusowa

Koronowo

w/m.

22. Właściciel i jego adres

Biuro Parafialne Koronowo

8. Wyposażenie architektoniczne

ołtarz główny  
stalle (z obrazem) ambona  
12 obrazów olejnych  
4 konfesjonały  
organy

złoty barokowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół klasztorny Cystersów.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1289 - pot. XIV. (budowa)

Restauracja 1432 - opat Jakub.

Odbudowa po pożarze w 1670 opat Cielkowski. 1687 przebudowa - opat Ignacy Gninski.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1967

uszkodzona fasada kościoła i dach.

Stan techniczny dobry

10. Udostępnienie

ogólnie dostępny.

25. Rejestr zabytku Nr 65/31

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Bibliografia:

- Myk F.: Z przeszłości Koronowa i klasztoru Cyster.  
Przegląd Bydgoski. zeszyt 2 Bydgoszcz 1938 r. str.27.
- Opracowanie PKZ.  
Łoziński J. Z., A. Mitobedzki  
Atlas zabytków arch. w Polsce 1967 s. 97

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 20. XI 1959  
Danuta Kapturowa.

37. Sprawdził dnia  
21- II -1967.

E Ładzińska.