

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ p.w. Wniebowzięcia NMP.

2. Miejscowość

gm. CHŁEPA  
Dwieżmo

3. Wiek

XIV.

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2.500

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

300

20. Przynależność ad.

a) województwo

b) powiat

c) gmina

wujewskie  
Poznański  
Zelgno

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

kamień  
cegłacegła  
wzrostki

deski

drewno

miski  
miski

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Zelgno

4 km

b) autobusowa

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

Urząd parafialny Dwieżmo

23. Użytkownik i jego adres

-4-

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Bankowy otwór główny i dwa boczne.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Substancje

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-11-

17. Użytkowanie obecne

-11-

18. Nadaje się do użycia na

-11-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiony około 1300 (?). Wzmiankowany 1445. W XVII. w przebudowany 1864 dobudowano wieżę. 1923-26 gminowy remont.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1965

Prac. zadaniowy

25. Rejestr zabytku Nr

15/14-1/60

30.04.1966

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia  
**M. Arszczyński**  
15. IX. 1965 r.

37. Sprawdził dnia