

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

II Kościół paraf. p.w. św. Katarzyny

2. Miejscowość

Golub

m. kat.

3. Wiek

XIV w.

4. Styl

Gotyck

5. Kubatura m<sup>3</sup>

6300

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 630 b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo bydgoskie

b) powiat Golub-Dobrzyń

c) gmina P.M.R.N. - GOLUB

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Golub

1 km

b) autobusowa

Golub

w/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat.  
w Golubiu

8. Wyposażenie architektoniczne

Bogate wyposażenie wnętrza  
połączni z restauracji po  
pożarze w 1689 r.Ottan Gł. z 1640 r.; Chocimnica i  
Zukana - rokokowe.  
Nagrobek Krzysztofa Kostki z m.  
1594 r.; Kopiałnica granitowa.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Data budowy nie znana, zniszczenia  
ok. 1300 r.; zniszczenia po  
pożarze w 1414 r., XVII w. i 1689 r.  
Katakumbum wzniesione ok. 1293  
wznowienie - 1320-50 r. opactwa  
Kościół remonty z 1877 r. i 1893 r.

10. Udostępnienie

bez utrudnień.

\* mg. spm w 1320 r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku cała sakralna

16. Użytkowanie w latach ubiegłych Kościół Katolicki

17. Użytkowanie obecne Kościół paraf.

18. Nadaje się do użycia na cała sakralna

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	stan dobry		
XI. 1939 r.	nie uległ uszkodzeniu		
XII. 1945 r.	" " " "		
17. III 1967.	stan dobry		

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym.-kat.  
w Golubiu

24. Inwestor i jego adres

Parafia rym.-katolicka  
w Golubiu

25. Rejestr zabytku Nr

120

rok 1930 Te. 3105  
miejsce przechowywania


26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa





Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

### 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi, opisowe, fotografia



- ① WIDOK od strony południ.
- ② WNETRZE, widok w stronę prezbiterium.
- ③ WIDOK od strony wschodni.

Kościół orientowany, jednonawowy, wmurowany na murach piaskowca z piaskowcami prezbiterium wielokolumnowym i sklepieniem. W prezbiterium sklepienie krzyżowe, w nawie sklepienie płaskie.

Zjednoczenie - tom. 1853, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1952	Kapitałowy remont dachów	61.500
1955	Oczyszczenie ścian (dwa witraże), prace przy gotowaniu obławy po- lichwami, naprawa dachu, 250- ianie opuszczenia	112.200.

GOLUB, m.p.

Kościół par. p.w. św. Katarzyny

- Konserwacja malarstwa

150. Malowidło ściennie Modlitwa w Ogrójcu, spoiwo białkowe, na podłożu wapiennym, XV w. Oczyszczenie z pobiał, utwardzenie warstwy malarskiej, punktowanie, kier. zespołu Z. Wolniewicz, O/Toruń 1959.



1967

### 35. Uwagi różne

Heise J.: Bau und Kunstwerke.  
Provinz Westph. Gdansk  
Diocesis Chastiniiska, Pzplm 1940  
G. Dahlo - Handbuch... Berlin 1940  
Makowski - Sztuka na Pomorzu  
Toruń 1932 str. 22  
Ostrowski - Przewodnik  
po woj. pomorskim

36. Wypełnił dnia X. 1959

37. Sprawdził dnia 17. VII. 1967.

Wojciech Janowski  
Jan Szumiat