

Nr I

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny - Kolegiata pw. św. Apollonia
Piotra i Pawła

2. Miejscowość

Kruszwica *mwatto*

3. Wiek *XII*

4. Styl *romanista*

5. Kubatura m³ *0.400 m³*

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: *480*

20. Przynależność administracyjna
a) województwo *bydgoskie*

b) powiat *Wągrowo*
c) gmina

7. Materiał budowlany
przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany *kałmien*
b) sklepienia *drewnian*
c) stropy *drewno*
d) więzania dachu *drewno*
e) krycie dachu *ropa*

11. Ilość budynków *1*

12. Ilość kondygnacji *1*

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych *—*
b) innych pomieszczeń *—*
c) piwnic *—*

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe *—*
b) sady i grunty uprawne *—*
c) lasy *—*
d) wody *—*
e) inne *—*

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa *Kruszwica*

b) autobusowa *Kruszwica*

22. Właściciel i jego adres
Parafia pw. św. Piotra i Pawła

8. Wyposażenie architektoniczne
*Wchodzący, katedra - wnętrze
nie posiada wyposażenia*

15. Przeznaczenie pierwotne budynku *sakralne*

16. Użytkowanie w latach ubiegłych *okazywanie - magazyn
złota*

17. Użytkowanie obecne *sakralne*

18. Nadaje się do użycia na *cele sakralne*

23. Użytkownik i jego adres
Parafia pw. św. Piotra i Pawła

24. Inwestor i jego adres
*Ministerstwo Kultury i Kult.
Dawniej*

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
*Wybudowany w XII w.
w latach 1856-57 przebudowa
na Ulica 1921-25 przez
Konserwatorów.*

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	<i>niezniszczony</i>		
XI. 1939 r.	<i>niezniszczony</i>		
XII. 1945 r.	<i>ogólne zniszczenie</i>	<i>100%</i>	
1948	<i>zakończ. z powodu czego stano. placu</i>		
X. 1967	<i>b. dobry, po kruszowaniu i utwardzeniu</i>		

25. Rejestr zabytku Nr *268* *4706, 58*
rok *1933* *PK-T. No 223* miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie *UKZ. Bydgoszcz*

30. Inwentaryzacja pomiarowa
*Pod. Warha m. - 1:100, 1:50, 1:10 (1954)
475 - 1:100, 1:50, 1:10 (1954)*

10. Udostępnienie

dostępny
* 1120-1140 r.; pol. XII w. wie
za
od 1959 r. reromanizacja

BIBLIOTEKA
DOKUMENTACJI
ZABYTKOW

schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Widok prezbiterium



Stan przed przebudową
wy-uciny wieżowego antro.



↓
Pl. IV



Widok od str. gośpc

Kościół o układzie
bazylikowym, trójna-
wój z transeptem.
Główny prezbiterium
znajdujący się od str.
wsch. drugie prezbiterium
znajdujące się od str.
zach. do transeptu
od str. zach. przylega-
jąca do prezbiterium
zachodnie alwy dę

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945.	naprawa dachu, zabezpieczenie	107.375
1946	mal. wnętrza po przeprowadzeniu badań murów, renowacja ceramicznego ogrzewania wiat	
1948	przebudowa 520m ² dachu Tuptów	
1951	prace restauratorskie "romanicznej"	

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

11. VI. 1946 - Inspekcja
Konservatorska - 18.700.47.
Inspekcja. Konservatorska, 28.10.54.

35. Uwagi różne

Bibliografia
H. Garmowski. Najstarsze
bazyliki romańskie w Polsce
Kraków 1927
Kothe - Jerzichowski d. Kunst-
denkmäler d. P. Posen IV
ehrenberg, Gesch. (1897)
in Posen. Berlin 1893
Zusatzliteratur. Sprawl Kon. hist. art. I
Ochrona zabytków w. II. 1930-31

36. Wypełnił dnia

2. 1959.

M. Rymanowski

37. Sprawdził dnia

18. 1987

Andrzej Trzaskowski

