

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOSCIÓŁ P.W. ŚW. MAŁGORZATY

2. Miejscowość

KOSCIELEC

9m. PAKOŚĆ

3. Wiek

XII/XV/XIX

4. Styl

romkański

5. Kubatura m³~ 3.283 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

granit, cegła, tynk

b) sklepienia

cegła kamień

c) stropy

w wieży

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

esówka blacha cynkowa

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

krypty

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

renesansowa attyka nad kaplicą kościeleckich;
 epitafium z 1 poł. XVIII w;
 -II- z -II- XIX w
 nagrobki renesansowe i barokowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany w XII w; przebudowywany w XIV-XV w;
 w w XVI dobudowane kaplica
 liczne przebudowy nowożytnie
 XVII w; kruchość, za-

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1967 r.

stan murów dobry; zły stan
 stropu i więźby.

drobne zniszczenia

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

Inowrocław

c) gmina

Koscielce

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Koscielce
Inowrocław

b) autobusowa

Koscielce

22. Właściciel i jego adres

Urząd Parafialny Parafii
 św. Małgorzaty w Koscielcu.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

25. Rejestr zabytku Nr 120/31A

rok 10.11.1931 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ Bydgoszcz

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Politechnika Gdańska (skala 1:100,
 1:20)
 JS PAN (skala 1:100, 1:50, 1:20,
 1:10)

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł
1947	naprawa dachu	75.000.-
1953	naprawa attyki renesansowej i dachu nad kaplicą Kościeleckich	5.543.-

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

18-20. VI. 1947 inspekcja
23. VI. 1948 -"-
6. VII. 1951 -"-
10. VI. 1953 -"-

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 4. VII. 1954

D. Kępczowska

X. 1953 M. Rymaszewska

37. Sprawdził dnia

IX. 1961

Judyta Trzaskowa




NYS. NAWT
h = 6 m



KOŚCIELEC
KOŚCIÓŁ ŚW. MAŁGORZATY

Pch



KOŚCIELEC
KOŚCIÓŁ ŚW. MAŁGORZATY
SYTUACJA

PLN

