

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

DAWNY KLASZTOR OO REFORMATÓW

2. Miejscowość

PAKOSĆ

miałto

3. Wiek

XVII

4. Styl

przebudowany
renesans5. Kubatura m³

~ 3.800

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: ~ 640 b) użytkowa:

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

15

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

munka dekoracji strukturalnej w
jednej z izb.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

klauztor

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

plebania.

17. Użytkowanie obecne

plebania, wikariat, mieszkanie księdza
i siostry zakonniczki

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przebudowany w 1631 przez bractwo
koleżeńskie, który oddaje Reformatum za-
mku i mury zakonne. Budowę u-
kończono w 1680, dzięki kilkuset-
niemu przebudowaniu.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

zniszczenia dach i stolarka zewnętrzna

30

XI.1939 r.

XII.1945 r.

ogólnie zniszczona

1987

stan dobry

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

Inowrocław

c) gmina

Pakosć

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Pakosć

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

Ryszard - katecheta parafia
p.w. św. Bractwa

23. Użytkownik i jego adres

Plebani i wikariat par. św. Bractwa

24. Inwestor i jego adres

A.W.

25. Rejestr zabytku Nr

23-07 1970

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



h=9m



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł
1948	remont dachu (naprawa dachu)	
1953	restauracja części dachu i cerkwa wewnątrz dachówek	8 tys.
1954	restauracja centralnego ogrzewania	

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Literatura

1. Kotarski Z., Z historii Pałacu, Poznań 1928.
2. Kötke, Versuch eines der Kunstdeut-
maler der Provinz Posen,
Berlin 1848, IV.
3. Plasse, Geschichte historisch-
statistische Willeh. Ks. Pommerscher
Lippe 1846.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

X. 59

M. Rymanowski

37. Sprawdził dnia

IX. 1968

Andrzej Trzaskowski