

1. Obiekt

Spichrz ul. Spichrzowa Nr 43

2. Czas powstania

XVIIw., XIXw

3. Miejscowość

GRUDZIĄDZ

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

4. Adres ul. Spichrzowa 43

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo .....toruńskie.....

gmina .....miasto Grudziądz  
pow. GRUDZIĄDZ

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Graudenz

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo .....bydgoskie.....

powiat .....miejski.....


8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa


9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr .....A/1579..... data 26.01.2011

autor zdjęć M. Woźniak 1.1.1978  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

BBIDZ Toruń





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zbudowany zapewne w III w. XVII w. z wykorzystaniem relikwów wcześniejszej budowli, przebudowany w XIX w. 1945 r. znaczne uszkodzenie murów, całkowite zniszczenie dachu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowany kalenicowo w zach. pierzei ulicy jako 18-ty w ciągu zabudowy od pd. Murowany z cegły, nietynkowany, kryty dachówką ceramiczną. Założony na planie prostokąta. Od ulicy dwie pary drzwi umieszczone przy narożach pd. i pn. ponad nimi rząd wąskich otworów wentylacyjnych. Elewacja od strony Wisły 4-kondygnacyjna, 5-osiowa, ujęta trzema nierównej wielkości i kształtu szkarpami, dwie w narożach, środkowa przesunięta od osi. Dach dwuspadowy. Instalacja elektryczna.



<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 1000 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok. 400 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>spichrz</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>magazyn</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>1947-49-naprawa murów i pokrycie dachem.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Zwietrzenia cegieł</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>wymaga remontu.</p>			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XI, z. 7  
K. Kalinowska, A. Warszycki, Grudziądz, Studium PKZ Toruń 1973.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

J. Poklewski, XI, 1978

26. Sprawdził