

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

SPICHLERZ, ul. Spichlerzowa Nr. 51

2. Miejscowość

GRUDZIAŁDZ

3. Wiek

XIV/XIX

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

1000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

300

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

m. p.

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

holenderskie

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Grudziądz

2

b) autobusowa

"

1,5

22. Właściciel i jego adres

Prezydium MRN
Grudziądz

8. Wyposażenie architektoniczne

nie ma

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

spichlerz

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

magazyn

18. Nadaje się do użycia na

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowa przed. 1341-65

1659. rozb. przed. 2. zmniejszenie

i potęż. odbudowa XVII/XVIII w.

XIX w. przebudowa.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
% dodbudowa
% do

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

niezniszczony

VI. 1966

Stan średni wymagający prac konserwatorskich

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

OGRAŃCZONE

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Elewacja zachodnia

Spichlerz ceglany, na planie prostokąta, 3 kondygnacje. Ściana zachodnia z resztkami żelaznej konstrukcji, przemalowana (otwory), ściana wschodnia - XIX w.

Literatura:

Biskup, Fryz - Studium historyczno-urbanistyczne m. Świdzkiej. PKZ. 1955
 Kalacki - Spichlerz gotycki nad dolną wiołą. Pomer. 1959

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1947-9	remont dachu	

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia VI. 1966

Ferenc Zambler